Fabryka Wycen

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa
t: +48 506 156 933
biuro@fabrykawycen.pl

**Opinia nr 07/11/2026/B** z dnia 11.11.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

**Przedmiot wyceny:** Minikoparka gąsienicowa JCB 19 C-1 Eprop (PC).



# 1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

## 1.1. Zleceniodawca.

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

## 1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

## 1.3. Przedmiot wyceny.

Minikoparka gąsienicowa JCB 19 C-1 Eprop (PC).
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

## 1.4. Data i miejsce oględzin.

09.11.2026 r. Auto Przetarg ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa

# 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

## 2.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT):
Podgrupa 58. Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

| Parametry techniczne: | |
|---|---|
| Nazwa | Minikoparka gąsienicowa |
| Model | **19 C-1 PC** |
| Producent/marka | **JCB** |
| Numer identyfikacyjny maszyny (PIN) | **JCBH19C1HR3434860** (na podstawie tabliczki znamionowej) |
| Rok produkcji | **2024** (na podstawie tabliczki znamionowej) |
| Rok modelowy | **2025** (na podstawie tabliczki znamionowej) |
| Licznik godzin pracy (mth) | **493** (odczytany) |
| Moc silnika (kW) | 12,2 |
| Producent silnika | Perkins |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Waga operacyjna (kg) | 1845 |
| Długość ramienia (mm) | 1100 (na podstawie pomiarów podczas oględzin) |
| Maksymalna głębokość kopania (mm) | 2576 |
| Maksymalny zasięg kopania na poziomie gruntu (mm) | 3981 |
| Gąsienice | gumowe |
| Rozsuwane podwozie (mm) | 980-1330 |
| Wymiary w pozycji transportowej z osprzętem roboczym dł./szer./wys. (mm) | 3862/996/2328 |
| Prędkość jazdy (km/h) | 2,4/4,1 |
| Kolor maszyny | żółty |

**Główne elementy wyposażenia:**
• Ogrzewana kabina w standardzie ROPS/TOPS • Radio • Joysticki sterowania • Sterowanie proporcjonalne • 2 światła robocze LED na dachu kabiny z przodu, 1 światło robocze na dachu kabiny z tyłu, 1 światło robocze na wysięgniku

**Osprzęt roboczy:**
Łyżka kopiąca JCB ~450 mm. (brak tabliczki znamionowej).
Łyżka kopiąca JCB ~300 mm., rok produkcji 2024 (na podstawie tabliczki znamionowej).
Łyżka skarpowa hydrauliczna szer.1000 mm., rok produkcji 2024, nr ser. 980/B0108/K (na podstawie tabliczki znamionowej).
Szybkozłącze (brak tabliczki znamionowej)
Lemiesz spycharki ze składanymi poszerzeniami.

*źródło: oględziny środka technicznego, tabliczki znamionowe, karta katalogowa*

**Działanie i zastosowanie.**
Minikoparka gąsienicowa. Maszyna służy do oddzielenia urobku od gruntu i ładowania ziemi, gruzu na środki transportowe lub składowisko, może być również stosowana do podnoszenia i transportu przedmiotów, materiałów. Koparka przystosowana jest do pracy z różnorodnym osprzętem roboczym.
Zakres zastosowań: budownictwo, zakłady gospodarowania odpadami i recyklingu, prace komunalne, ziemne, renowacyjne, równanie terenu, architektura krajobrazu itp.

## 2.2. Opis stanu technicznego.
Oględziny przeprowadzono na placu sprzętu poleasingowego.
Ogólny stan techniczny wizualny średni.

- Minikoparkę uruchomiono, wykonano próbę ruchową z osprzętem roboczym, bez obciążenia.
  Silnik napędowy pracuje prawidłowo w sprawdzonym zakresie obrotów.
  W komorze silnika nie stwierdzono widocznych wycieków płynów eksploatacyjnych.
  Niski poziom płynu hydraulicznego.
  Funkcjonowanie zespołu wysięgnika sprawdzono w zakresie ruchów wysięgnika i ramienia, bez obciążenia – stwierdzono nieznaczne luzy na sworzniach łyżki.
  Podczas próby ruchowej sprawdzono funkcjonalność hydraulicznie regulowanego podwozia – nieprawidłowości w działaniu nie stwierdzono.
  W sprawdzonym zakresie (podnoszenie/opuszczanie) układ lemiesza sprawny.
  Układy, kierowniczy i hamulcowy, działają prawidłowo w sprawdzonym zakresie.
- Widoczne ślady użytkowania maszyny, zanieczyszczenia, liczne zarysowania i przetarcia eksploatacyjne powierzchni, ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, ogniska korozji.
  Stłuczona szyba dachowa.
  Uszczelka drzwi z widocznymi uszkodzeniami, pęknięciami, rama drzwi z zarysowaniami, przetarciami.
  Brak światła ostrzegawczego.
  Gumowe gąsienice z eksploatacyjnymi pęknięciami powierzchni.
- Kabina operatora:
  Wnętrze kabiny z zabrudzeniami eksploatacyjnymi.
  Obudowa radia ze śladami prowizorycznej naprawy – owinięta taśmą samoprzylepną.
  Elementy sterujące i wskaźniki wizualnie kompletne, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych.
  Podczas oględzin nie uruchamiano układu ogrzewania kabiny.

Kluczyk stacyjki: 1 szt.

- Dokumentacja techniczno-ruchowa udostępniona podczas oględzin: brak (brak instrukcji obsługi, książki przeglądów, Deklaracji Zgodności CE;
  Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej: Tak.
  Pochodzenie maszyny: z rynku krajowego.
- Uwagi: Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
- Minikoparka nie posiada opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia koniecznych napraw, prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

## 3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.




*Zdjęcie 1*



*Zdjęcie 2*




*Zdjęcie 3*




*Zdjęcie 4*




*Zdjęcie 5*




*Zdjęcie 6*




*Zdjęcie 7*



*Zdjęcie 8*



*Zdjęcie 9*



*Zdjęcie 10*




*Zdjęcie 11*




*Zdjęcie 12*



*Zdjęcie 13*



*Zdjęcie 14*



*Zdjęcie 15*




*Zdjęcie 16*



*Zdjęcie 17*



*Zdjęcie 18*



*Zdjęcie 19*



*Zdjęcie 20*




*Zdjęcie 21*



*Zdjęcie 22*



*Zdjęcie 23*



*Zdjęcie 24*

*Tabliczka znamionowa minikoparki:*




*Zdjęcie 25*

*Numer identyfikacyjny na ramie koparki:*




*Zdjęcie 26*



*Zdjęcie 27*




*Zdjęcie 28*




*Zdjęcie 29*



*Zdjęcie 30*




*Zdjęcie 31*



*Zdjęcie 32*



*Zdjęcie 33*




*Zdjęcie 34*




*Zdjęcie 35*



*Zdjęcie 36*




*Zdjęcie 37*




*Zdjęcie 38*




*Zdjęcie 39*



*Zdjęcie 40*



*Zdjęcie 41*



*Zdjęcie 42*



*Zdjęcie 43*




*Zdjęcie 44*




*Zdjęcie 45*



*Zdjęcie 46*



*Zdjęcie 47*



*Zdjęcie 48*



*Zdjęcie 49*



*Zdjęcie 50*



*Zdjęcie 51*




*Zdjęcie 52*




*Zdjęcie 53*




*Zdjęcie 54*



*Zdjęcie 55*



*Zdjęcie 56*




*Zdjęcie 57*



*Zdjęcie 58*




*Zdjęcie 59*



*Zdjęcie 60*



*Zdjęcie 61*



*Zdjęcie 62*



*Zdjęcie 63*

## KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
12. Wycena nie obejmuje kosztów ewentualnego demontażu oraz ponownego montażu w innym miejscu zainstalowania.

***Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.***