MOTOEXPERT
RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl
BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721
tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-2387/25 z dnia: 2025/12/08

Wykonawca opinii : mgr inż.Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Adres: ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa
Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XII-2025

Marka: CITROËN
Model: Jumper 35 2.2 HDI MR`11 E5 3.5t
Wersja: 35 L3H2
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Rok produkcji: 2012
Nr rejestracyjny: WD1642E
VIN: VF7YCSMFC12168157

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	008-02934 / 120261
Data pierwszej rejestracji	2012/03/12
Wskazanie drogomierza	501235 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/03/12-25/12/08)	165 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)

WYPOSAŻENIE (2011.08-2013.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	13	Przygotowanie do montażu radia
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	14	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	15	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową	16	Światła z regulacją kąta pochylenia
5	Fotel pasażera podwójny	17	Światło dodatkowe STOP
6	Immobilizer	18	Tapicerka z materiału
7	Kolumna kierownicy regulowana	19	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Komputer pokładowy	20	Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	21	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	22	Zawieszenie tylne wzmocnione
11	Obrotomierz	23	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
12	Poduszka powietrzna kierowcy	24	Zbiornik paliwa 90l

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*ONYX 215/70R15C	2,0	97
Przednie prawe:	*ONYX 215/70R15C	2,0	97
Tylne lewe:	*ONYX 215/70R15C	2,0	97
Tylne prawe:	*ONYX 215/70R15C	2,0	97

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu w Ostrołęce, ul. Targowa 24.
W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie ogledzin stwierdzono:
Brak mozliwosci pelnej weryfikacji stanu technicznego, sprawnosci oraz kompletnosci pojazdu w warunkach ogledzin - koniecznosc weryfikacji w warunkach serwisowych!

SILNIK/UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU:
Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki plynów eksploatacyjnych.
Próby uruchomienia silnika nie podjeto z uwagi na calkowicie rozladowany akumulator.
Koniecznosc weryfikacji sprawnosci oraz kompletnosci silnika wraz z osprzetem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:
Podzespoly podwozia bez widocznych braków.
Brak mozliwosci weryfikacji sprawnosci ukladu zawieszenia pojazdu.

UKLAD KIEROWNICZY:
Brak mozliwosci weryfikacji sprawnosci ukladu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKLAD HAMULCOWY:
Brak mozliwosci weryfikacji sprawnosci ukladu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKLAD WYDECHOWY:
Brak mozliwosci weryfikacji sprawnosci ukladu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru bialego - lakier dwuwarstwowy uni.
Powloka lakierowa calego pojazdu - powierzchownie porysowana.
Nadwozie z reklama firmowa.

Czesci nadwozia uszkodzone kwalifikujace sie do naprawy:
- pokrywa komory silnika – ubytki powloki lakierowej, z ogniskami korozji,
- blotnik przedni lewy – ubytki powloki lakierowej,
- blotnik przedni prawy – ubytki powloki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – porysowane,
- drzwi przednie prawe – porysowane,
- drzwi przesuwne prawe – wgniecione, porysowane, brak listwy ochronnej,
- poszycie boku lewego – wgniecione, porysowane, ogniska korozji, listwa ochronna porysowana,
- poszycie boku prawego – wgniecione, porysowane, ogniska korozji, listwa ochronna porysowana,
- drzwi skrzydlowe tylne – wgniecione, porysowane, ogniska korozji,

- próg lewy – powloka lakierowa wytarta, ogniska korozji,
- próg prawy – ogniska korozji,
- dach – ubytki powloki lakierowej.

Czesci wyposazenia uszkodzone kwalifikujace sie do naprawy:
- wnetrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – porwana.

Czesci wyposazenia uszkodzone kwalifikujace sie do wymiany:
- obudowa lusterka zewnetrznego lewego – polamana,
- obudowa lusterka zewnetrznego prawego – polamana.

WYPOSAZENIE:
Do ogledzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zaplonu i zamka drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-2387/25 z dnia: 2025/12/08

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] XII-2025

Marka: CITROËN Rok produkcji: 2012

Model: Jumper 35 2.2 HDI MR`11 E5 3.5t

Wersja: 35 L3H2 Nr rejestracyjny: WD1642E

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

















Wt. 11 Sty
19:28


AUTOMOBILES CITROEN
3500 KG
5500 KG
1- 1850 KG
2- 2000 KG


VF7YCSMFC
12168157


WD 1642E


Poczta Polska
CITROEN
JUMPER
WD 1642E











świece
19:29

































