SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P19427
Numer zlecenia	Z17753/248759-PA-0
Data zlecenia	2026-07-28 13:04:30
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	JACK
Model	JK-T3020-0
Numer seryjny	23013504736
Rok produkcji	2022 (wg zlecenia)
Producent	JACK

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Prędkość szycia (ściegi/min): 2700
Pole szycia(mm): 300 x200
Wysokość podnoszenia stopki(mm): 22
System igieł: DPx17 14-25#
Ilość igieł: 1
Inne: Direct Drive

STAN LICZNIKA

nie ustalono

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

OPIS DZIAŁANIA

AUTOMATYCZNY JACK JK-T3020 Automat elektronicznie sterowany o polu szycia 300 x 200 do odszywania zaprogramowanego wzoru.
Maszyna wyróżnia się płynniejszą pracą, dużą dokładności i zwiększoną jakością odszywanych wzorów oraz skróconym czasem rozpoczęcia i zakańczania procesu szycia, a to wszystko za sprawą zastosowanego silnika Servo (system Direct Drive) wbudowanego w głowice i silników krokowych w mechanizmie transportu.
Automatyczny JACK JK-T3020 przeznaczony do wielokrotnego naszywania powtarzalnego wzoru. Posiada prosty, czytelny i dotykowy panel operacyjny, gotowy do programowania wszystkich parametrów szycia.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Numer umowy: 248759-PA-0.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin	Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Data oględzin	2025-11-21

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono maszynę kompletną, niesprawdzoną w działaniu.
Wizualny stan techniczny maszyny – dobry.
Do maszyny nie przedstawiono dokumentacji technicznej.
Rok produkcji ustalono na podstawie zlecenia - brak informacji na fabrycznej tabliczce znamionowej.


Pulpit sterowniczy zdemontowany.
Brak możliwości sprawdzenia przedmiotu w działaniu.
Obudowy maszyny z powierzchniowymi uszkodzeniami eksploatacyjnymi.

ZDJĘCIA


IMG_0585.jpg


IMG_0587.jpg


IMG_0586.jpg



IMG_0590.jpg



IMG_0591.jpg



IMG_0588.jpg



IMG_0589.jpg


IMG_0592.jpg


IMG_0593.jpg


IMG_0594.jpg


IMG_0595.jpg



IMG_0596.jpg



IMG_0597.jpg


IMG_0598.jpg


IMG_0599.jpg


IMG_0600.jpg



IMG_0601.jpg