SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P17652
Numer zlecenia	Z16289/245958-MU-0
Data zlecenia	2025-11-20 16:06:19
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	Nie ustalono
Model	PXZS1200-2S
Numer seryjny	brak
Rok produkcji	2023
Producent	nie ustalono - produkcja chińska

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Moc - 1,1 kW
Zasilanie - 400 V
Średnica - 1200 mm
Obroty - 1460 obr/min
Warstw - 3
Ziarnistość - <30 mm
Efektywna średnica - 1170 mm
Wydajność - 1200 kg/h

STAN LICZNIKA

nie ustalono

INFORMACJA O CE

Brak

OPIS DZIAŁANIA

Żyroskopowa maszyna przesiewająca wibracyjna, zwana również separatorem wibracyjnym lub
przesiewaczem wibracyjnym, to wysoce precyzyjny sprzęt do przesiewania materiałów charakteryzujący się niskim poziomem hałasu i wysoką wydajnością. Zdolny do sortowania, czyszczenia i filtrowania materiałów w różnych warunkach, charakteryzuje się całkowicie zamkniętą konstrukcją idealną do przesiewania i filtrowania granulatu, proszku, cieczy i innych
substancji

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Numer umowy: 935059-ST-0
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin	Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa

Opinia DAW-1423/25/D

Data oględzin 2025-06-26

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono przesiewacz wibracyjny PXZS1200-2S o w/w danych technicznych.
Wizualny stan techniczny urządzenia – dobry.
Urządzenia nie sprawdzano w działaniu.
Urządzenie podczas oględzin ze śladami eksploatacji.
Rok produkcji przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej.
Oznakowania CE nie zlokalizowano.
Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej.
Z uwagi na brak dokumentacji i specyfikacji zakupowej, brak możliwości weryfikacji kompletności maszyny oraz wyposażenia w warunkach oględzin.
Przedmiot ze śladami długotrwałego przestoju.

ZDJĘCIA


01-IMG_3534.JPG



03-IMG_3536.JPG


02-IMG_3535.JPG


04-IMG_3537.JPG


05-IMG_3538.JPG


06-IMG_3539.JPG


08-IMG_3542.JPG


07-IMG_3541.JPG



09-IMG_3543.JPG


10-IMG_3544.JPG


11-IMG_3545.JPG


12-IMG_3548.JPG


13-IMG_3547.JPG


14-IMG_3549.JPG