BIURO EKSPERTYZ MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

OPINIA TECHNICZNA NR
8479/BK/09/2026

KARTA INFORMACYJNA

Peleciarka (Granulator)

Pavolt WKL 400C 30kW, S/N: 78/2023/01

Wykonał:

mgr inż. Bartłomiej Kosma

Certyfikowany Rzeczoznawca
Lista Min. Infrastruktury nr RS001535
tel. 666-355-601

Warszawa, dnia 05.09.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY

Alior Leasing Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

02. UŻYTKOWNIK

Brak

03. DATA I MIEJSCE WYCENY

Wycenę wykonano w oparciu o oględziny przeprowadzone w dniu 28.08.2026 r. na terenie hali garażowej należącej do firmy „Auto Przetarg Paweł Owczarek" przy ul. Targowej 15 w miejscowości Łyszkowice (kod poczt. 99-420).

04. PRZEDMIOT WYCENY

Peleciarka (Granulator) Pavolt WKL 400C 30kW, S/N: 78/2023/01, wyprodukowany przez chińską firmę na zlecenie firmy Pavolt Paweł Dziurkowski, ul. Główna 8, 42-256 Zrębice.

05. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości peleciarki (granulatora) Pavolt WKL 400C 30kW, S/N: 78/2023/01.

05. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:
- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

06. UWAGI DODATKOWE

- urządzenie wchodzi w skład linii do produkcji pelletu;
- oględziny przeprowadzono na terenie hali garażowej przy oświetleniu naturalnym, bez użycia specjalistycznego sprzętu diagnostycznego;
- w czasie oględzin peleciarka (granulator) była przygotowana do celów transportowych (postawiona na palecie);
- przedstawione do oględzin elementy składowe peleciarki znajdowały się w dość dobrym stanie technicznym, z widocznymi śladami eksploatacji w postaci zadrapań lakieru na obudowach;
- brak możliwości sprawdzenia działania urządzenia na miejscu oględzin – konieczna weryfikacja peleciarki w warunkach serwisowych przed jej uruchomieniem;
- podczas oględzin nie przedłożono żadnych dokumentów urządzenia;
- rok produkcji peleciarki ustalono na podstawie faktury zakupowej;

- na tabliczce znamionowej było oznakowanie CE;
- przedmiotowa peleciarka została zakupiona bezpośrednio od producenta - firmy „Pavolt Paweł Dziurkowski", ul. Główna 8, 42-256 Zrębice.

07. KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY ŚRODKA TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

Peleciarka Pavolt WKL 400C 30kW - specyfikacja sporządzona na podstawie oględzin, informacji od producenta oraz informacji otrzymanych od zleceniodawcy.

Nazwa środka technicznego	**Peleciarka**
Wytwórca	na zlecenie Pavolt Paweł Dziurkowski, Chiny
Model, typ	WKL 400C 30kW
Rok produkcji	2023
Nr seryjny	78/2023/01
Czas pracy [h]	Brak danych
Max. wydajność [kg/h]	450
Moc silnika [kW]	30
Rodzaj	wysokoobrotowa, 3 rolkowa
Wymiary [mm]	~1400 (dł.), 500 (szer.), 1080 (wys.)
Waga [kg]	800
Zasilanie prądem, moc	z sieci 3 x 400 [V], 30 [kW], 50/60 [Hz]
Przeznaczenie	Peleciarka (nazywana też granulatorem) to urządzenie, które służy do produkcji pelletu, czyli małych, twardych granulek ze sprasowanych materiałów roślinnych. Urządzenie produkuje pellet z materiałów takich jak: trociny z gatunków drzew ciężkich (liściaste), drzew lekkich (iglaste), MDF, HDF, sklejki, pilśnia porowata, pasze, ściółka, drewno, siano, słoma, obornik, pomiot kurzy.
Stan techniczny	Stan techniczny peleciarki można określić jako dość dobry; urządzenie nosiło typowe ślady eksploatacji, posiadało zadrapania na elementach roboczych i na obudowach. Brak możliwości sprawdzenia działania peleciarki na miejscu oględzin.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Powyższe oszacowanie określa wartość peleciarki Pavolt WKL 400C 30kW, S/N: 78/2023/01 ustaloną w podejściu kosztowym. Podana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
9. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych przedmiotu opracowania (numery fabryczne). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych środka technicznego, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów oraz na podstawie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.

Opracował uprawniony rzeczoznawca
ds. wyceny maszyn i urządzeń
mgr inż. Bartłomiej Kosma

Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna



Zdj.01.



Zdj.02.



Zdj.03.



Zdj.04.



Zdj.05.



Zdj.06.



Zdj.07.



Zdj.08.


Peleciarki.pl
POLSKA FIRMA


Zdj.09.


peleciarki.pl
POLSKA FIRMA
z tradycjami

Zdj.10.


UWAGA
PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK ODŁĄCZ ZASILANIE!
UWAGA
peleciarki.pl
POLSKA FIRMA
z tradycjami
Peleciarki.pl

Zdj.11.


UW
PRZED OTW
DRZWICZ
ODŁĄCZ ZAS
peleciarki.pl
UWAGA
PRZED ROZPOCZECIE
PRACY SPRAWDZIĆ
DOKRĘCENIE ŚRUB
KORPUSU!

Zdj.12.


A
V
CHNT 44LT
UWAGA
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY SPRAWDZIĆ DOKRĘCENIE ŚRUB KORPUSU!

Zdj.13.


150
300
450
V
CHNT 44LT

Zdj.14.



Zdj.15.



Zdj.16.



Zdj.17.



Zdj.18.




Zdj.19.



Zdj.20.



Zdj.21.



Zdj.22.



Zdj.23.



Zdj.24.



Zdj.25.



Zdj.26.




Zdj.27.



Zdj.28.



Zdj.29.



Zdj.30.



Zdj.31.



Zdj.32.



Zdj.33.



Zdj.34.



Zdj.35.



Zdj.36.



Zdj.37.



Zdj.38.



Zdj.39.



Zdj.40.


UWAGA
peleciarki.pl
POLSKA FIRMA
z tradycjami
Peleciarki.pl

Zdj.41.


peleciarki.pl
POLSKA FIRMA
z tradycjami
Peleciarki.pl

Zdj.42.


UWAGA
PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK ODŁĄCZ ZASILANIE!
UWAGA
peleciarki.pl
POLSKA FIRMA
z tradycjami

Zdj.43.


peleciarki.pl
POLSKA FIRMA
z tradycjami
Peleciarki.pl

Zdj.44.