05. DATA I MIEJSCE OGLĘDZIN

Maszyny poddano oględzinom w dniu 15 grudnia 2025 r. w miejscu postoju na terenie Auto Przetarg ul. Zatorze 1, Warszawa.

06. INFORMACJE DODATKOWE

1. Maszyny zostały udostępnione do oględzin, z możliwością identyfikacji podzespołów.
2. Maszyny zdemontowane, kompletne, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, nie podłączone do zasilania, bez możliwości uruchomienia, czy sprawdzenia.
3. W miejscu oględzin nie udostępniono żadnych dokumentów (brak jakiejkolwiek dokumentacji), udzielono zgody na wykonywanie zdjęć i identyfikację przedmiotów.
4. Jedyny posiadany dokument w formie kopii to faktura zakupu (jednego butelkomatu).

07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI

7.1. Nazwa środka technicznego, typ, wytwórca:

Butelkomat

Marka: Sortbox Trautwein SB Technik

Model: Seacleaner II – P - 400

Wytwórca: Trautwein SB Technik GmbH, Hagäckerstr. 20, D – 73760 Ostfildern, Niemcy. Maszyna wyprodukowana dla polskiego dystrybutora Sortbox Spółka z o.o. ul. Krakowska 7, 32-080 Zabierzów i sprzedawana jako Sortbox Seacleaner II.


Właściciel: BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810

7.2. Numery fabryczne

Butlkomat (1) numer seryjny 61202002



Komputer HP t630 Thin Client nr seryjny CZC7208CC9



Reduktor Bonfiglioli S2 B3, numer seryjny EVO200273111



www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810


Monitor liama Prolite XB3270QS, nr seryjny 11551201326638



Prasa do butelek PET HSM GmbH PET-Crusher 1049 TRP-D/b430, numer seryjny 630083823



Butlkomat (2) numer seryjny 61202003



www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810

Komputer HP t630 Thin Client nr seryjny CZC7208CFD



Monitor liama Prolite XB3270QS, nr seryjny 11551201326628



Silnik Bonfiglioli XM 2SB, nr seryjny EVO200249583



www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810


Reduktor Bonfiglioli S2 B3, numer seryjny EVO200273166



Prasa do butelek PET HSM GmbH PET-Crusher 1049 TRP-D/b430, numer seryjny 630083824




Butlkomat (3) numer seryjny 61202008



www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810

Komputer HP t630 Thin Client nr seryjny CZC7208C8H



Monitor liama Prolite XB3270QS, nr seryjny 1155120132604



Silnik Bonfiglioli XM 2SB i Reduktor Bonfiglioli S2 B3, bez numerów seryjnych

Prasa do butelek PET HSM GmbH PET-Crusher 1049 TRP-D/b430, bez numeru seryjnego



www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810

Butlkomat (4) numer seryjny 61202026



Komputer Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor nr seryjny 3S7MYJ2



Monitor liama Prolite XB3270QS, nr seryjny 1155120132641



www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810

Silnik Bonfiglioli XM 2SB, nr seryjny 170000083617330004



Reduktor Bonfiglioli S2 B3, numer seryjny 05170008384549001



Prasa do butelek PET brak oznaczenia producenta, brak numeru seryjnego

www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810

7.3. Rok produkcji

Data budowy zgodnie z tabliczkami znamionowymi 4 butlekomatów to 2022 rok.

7.4. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane techniczne:

Butelkomat Seacleaner II firmy Trautwein (oznaczenie modelu producenta SC-II-400) to urządzenie w sposób zautomatyzowny przyjmujące opakowania po napojach z funkcją sortowania maksymalnie 3 frakcji opakowań z możliwością zgniatania. Przyjmuje butelki PET i puszki, posiada wbudowaną prasę do redukcji objętości opakowań. Przyjmuje do 30 opakowań na minutę z rozpoznawaniem kształtu, wagi i kodu kreskowego. Po uruchomieniu i włożeniu opakownia kodem kreskowym w górę skaner rozpoznaje rodzaj opakowania oraz czy podlega ono zwrotom w systemie kaucyjnym. Opakowanie jest transportowane taśmociągiem do prasy gdzie jest zgniatane i następnie umieszczane w przeznaczonym dla danej frakcji pojemniku. Nakrętki z butelek PET umieszczane są w oddzielnym otworze wrzutowym. Po potwierdzeniu zakończenia zwrotu opakowań maszyna wydaje kupon, który w zależności od metody przyjętej przez zarządzającego służy do zwrotu opłaty kaucyjnej. Dodatkowo duży wyświetlacz z ekranem dodtykowym oprócz instrukcji użytkowania może wyświetlać reklamy bądź dedykowane informacje. Butelkomat jest zdalnie sterowany i programowany poprzez złącze LAN. Aplikacja komputerowa wraz z wizualizacją pracy urządzenia umożliwia zdalny dostęp dla serwisu i osób odpowiedzialnych u właściciela. Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia i proste opróżnianie pojemników od przodu automatu ułatwia proces obsługi codziennej i serwisowej.

Dane techniczne:

Technologia rozpoznawania:

- wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych
- rozpoznawanie kształtu butelek
- kontrola wagi
- prędkość zapisu poszczególnych jednostek ~ 30/ min.
- prędkość rejestru < 1 sec

www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810

Drukarka:

- graficzna drukarka termiczna

- prędkość 250 mm/sec.

- drukowanie bonów

- rolki na bony ok. 300m ~ 3.800 odcinków

Wymiary:

Szerokość 1640 mm

Wyskość 1950 mm

Głębokość 950 mm

Zajmowana powierzchnia: 1,50 m2

Waga: ok. 500 kg

Napięcie zasilania: 400V

Temperatura: +5°C do +40°C

7.5. Informacje o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji maszyny

Butelkomat Seacleaner II firmy Trautwein (oznaczenie modelu producenta SC-II-400) był produkowany do roku 2024 (obecnie zastąpiony jest modelem B430). W Polsce dystrybucją i wdrożeniami produktów zajmowała się i nadal zajmuje firma Sortbox sp. z o.o., ul. Krakowska 7, 32-080 Zabierzów. Szacowane butelkomaty były wyprodukowane (zgodnie z tabliczkami znamionowymi) w roku 2022. W tym samym roku zakupione przez BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.

Nieznana jest historia użytkowania i ewentualnych napraw czy przeglądów. Brak tabliczek znamionowych na jednym z silników, czy na dwóch prasach do butelek niekoniecznie musi oznaczać ich naprawę, czy wymianę. Również w butlkomacie o numerze seryjnym 61202026 jest inny producent i model komputera niż w pozostałych egzemplarzach, jednak z powodu braku dokumentacji nie możn stwierdzić, czy nastąpiła

www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810

wymiana czy tak była skompletowana maszyna podczas produkcji. Maszyny noszą ślady użytkowania, ślady korozji i lekkich otarć powierzchni lakierowanych. Ogólny stan dobry.

7.6. Informacje o rynku i cenach

Na rynku wtórnym praktycznie nie występują oferty na używane butelkomaty. Przeprowadziłem rozmowy z dostawcami - Polska i producentami (Niemcy, Norwegia) - wnioski przedstawiam poniżej. Wejście w życie od 1 października systemu kaucyjnego, w tym przyjmowania opakowań spowodowało zwiększony popyt na tego typu maszyny. Popyt spowodował brak ofert na stronach internetowych na używane egzemplarze oraz pojawienie się polskich producentów tego typu urządzeń.

7.7. Wartość rynkowa oszacowana w podejściu mieszanym metodą analizy wieku i okresu „życia" oraz metodą iterowania.

Koszt zastąpienia to 65.000 pln netto przyjęty na podstawie oferty dostawcy (Sortbox Sp z o.o.) na odpowiadający szacowanemu oferowany obecnie model.

www.fundacja.bomis.pl
www.rzeczoznawcy.bomis.pl
biuro@fundacja.bomis.pl
tel. + 48 665 484 888, +48 601 629 929

Fundacja BOMIS®
ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60 - 792
NIP 7792466768 Regon 367625307
KRS 0000682810