SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P18139
Numer zlecenia	Z16659/363907-OF-0
Data zlecenia	2026-02-09 10:07:35
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	ECNOLOGY
Model	SMART OPTIMIZER IN-ML 135-200
Numer seryjny	brak
Rok produkcji	2023
Producent	ECNOLOGY Sp. z o.o., Polska

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Prąd znamionowy na fazę (A) - 200
Nominalna wydajność (kVA) - 135
Wymiary - 350*400*750
Waga (kg) - 139

STAN LICZNIKA

brak

INFORMACJA O CE

Brak

OPIS DZIAŁANIA

Optymalizatory Smart Optimizer zapewniają obniżenie rachunków za energię elektryczną o 8-12% poprzez optymalizację parametrów prądu, w tym regulację napięcia, poprawę współczynnika mocy biernej oraz redukcję zniekształceń harmonicznych.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Numer umowy: 363907-OF-0.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin	Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Data oględzin	2026-02-09

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono urządzenie poleasingowe.
Wizualny stan techniczny urządzenia – dostateczny.
Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej urządzenia.
Stwierdzono brak tabliczki znamionowej - brak możliwości ustalenia numeru seryjnego, roku

produkcji, producenta oraz potwierdzenia danych technicznych.
Powyższe dane ustalono na podstawie dokumentacji zakupowej.
Rok produkcji urządzenia ustalono na 2023 na podstawie dokumentacji zakupowej.
Brak oznaczeń CE.
Brak możliwości sprawdzenia przedmiotu w działaniu.
Stwierdzono uszkodzenia mechaniczne obudów.
Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności przedmiotu przez wyspecjalizowany serwis.

ZDJĘCIA


DSC08512.jpg


DSC08513.jpg


DSC08514.jpg


DSC08515.jpg


DSC08516.jpg


DSC08518.jpg


DSC08519.jpg


DSC08517.jpg


DSC08520.jpg


DSC08521.jpg


DSC08522.jpg


DSC08523.jpg


DSC08524.jpg


DSC08525.jpg


DSC08526.jpg