SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P19678
Numer zlecenia	Z17992/356944-MF-0
Data zlecenia	2026-09-14 13:48:08
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	EP EQUIPMENT
Model	EFL352
Numer seryjny	130190546
Rok produkcji	2022
Producent	EP EQUIPMENT CO., LTD. Chiny

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Udźwig 3500 kg
Wysokość podnoszenia 3500 mm
Wysokość konstrukcji 2320 mm
Długość konstrukcji 2870 mm
Szerokość konstrukcji 1230 mm
Długość wideł 1200 mm
Waga 4560 kg
Rozmiar opon 28X9-15; 6.50-10
Parametry baterii 80 V / 280 Ah (Li-ION)
Typ ładowania Szybkie (400 V)

STAN LICZNIKA

3555 mth

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

WYPOSAŻENIE

- szyba czołowa wraz z odachowaniem
- prostownik ESCH 80V130A (nr seryjny: YNC220518647)
- widły robocze

OPIS DZIAŁANIA

Model EFL352 to solidny wózek widłowy o udźwigu 3500 kg, który łączy w sobie najlepsze cechy wózka elektrycznego oraz spalinowego. Jednostkę zasilającą stanowi bezobsługowa bateria litowo-jonowa o pojemności 280 Ah, umożliwiająca nieprzerwaną pracę nawet przez 5 godzin. Dzięki zastosowaniu szybkiego prostownika czas pełnego ładowania to zaledwie 2 godziny.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin	Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Data oględzin	2026-09-15

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono wózek podnośnikowy, w dobrym stanie technicznym, bez widocznych braków, sprawdzony w działaniu.
Wizualny stan techniczny maszyny – dobry.
Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji serwisowej maszyny.
Rok produkcji maszyny ustalono na 2022 na podstawie trwale naniesionych informacji na fabrycznej tabliczce znamionowej.

Opis techniczny:
Osprzęt podstawowy - bez widocznych braków,
Układ hydrauliczny - bez widocznych braków oraz wycieków,
Powłoka lakierowa - koloru zielonego, z niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z eksploatacji,
Sprawność i kompletność maszyny - nie budzi zastrzeżeń,
Wycieki płynów eksploatacyjnych - drobne wycieki z miejsc uszczelnień,
Naprawa i konserwacja maszyny - nie okazano,
Dokumenty identyfikujące maszynę - nie okazano,
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny - okazano,
Próba działania zespołów bez obciążenia - dokonano.

Podstawowe podzespoły:

Nadwozie
Nadwozie koloru zielonego, ze śladami niewielkich uszkodzeń mechanicznych na powierzchni maszyny.

W Y P O S A Ż E N I E
Podstawowe wyposażenie wózka bez widocznych braków.

ZDJĘCIA


IMG_2621.jpg


IMG_2623.jpg


IMG_2624.jpg


IMG_2626.jpg



IMG_2637.jpg



IMG_2655.jpg



IMG_2653.jpg


IMG_2656.jpg


IMG_2627.jpg


IMG_2628.jpg


IMG_2629.jpg


IMG_2630.jpg


IMG_2631.jpg







IMG_2632.jpg

IMG_2633.jpg

IMG_2634.jpg



IMG_2638.jpg



IMG_2639.jpg




IMG_2640.jpg



IMG_2641.jpg



IMG_2635.jpg



IMG_2642.jpg



IMG_2643.jpg



IMG_2644.jpg



IMG_2645.jpg



IMG_2647.jpg




IMG_2646.jpg



IMG_2648.jpg


IMG_2649.jpg


IMG_2650.jpg


IMG_2651.jpg


IMG_2652.jpg


IMG_2657.jpg


IMG_2658.jpg


IMG_2659.jpg