RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

Opinia numer: 8483/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/19

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [K] X-2026

Marka: Elddis — Rok produkcji: 2007
Model: Hurricane Crusader 470
Wersja: — Nr rejestracyjny: WW766VH
Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna / kempingowa* — VIN: SGES000EX6DCR0029

Data pierwszej rejestracji	2007/03/08, (w Polsce: 2025/05/15)
Data ważności badania technicznego	2027/09/10
Data oględzin	2026/10/02
Miejsce oględzin	ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Okres eksploatacji pojazdu (07/03/08-26/10/19)	235 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały
Dop. masa całk. / Masa własna	1500 kg / 1135 kg
Rodzaj przyczepy	kempingowa
Długość / Szerokość / Wysokość	4700 mm / 2300 mm / 2500 mm

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna
2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 8483/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/19

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [K] X-2026

Marka: Elddis Rok produkcji: 2007
Model: Hurricane Crusader 470
Wersja: Nr rejestracyjny: WW766VH
Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna / kempingowa* VIN: SGES000EX6DCR0029

Data pierwszej rejestracji	2007/03/08, (w Polsce: 2025/05/15)
Data ważności badania technicznego	2027/09/10
Data oględzin	2026/10/02
Miejsce oględzin	ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Okres eksploatacji pojazdu (07/03/08-26/10/19)	235 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały
Dop. masa całk. / Masa własna	1500 kg / 1135 kg
Rodzaj przyczepy	kempingowa

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Antena satelitarna	13	*Ogrzewanie
2	+Brodzik prysznicowy	14	*Podgrzewacz wody
3	*Dach regulowany mechanicznie	15	+Radio
4	+Dyszel z kołem podporowym	16	+Sypialnia z 2 łóżkami
5	+Instalacja elektryczna	17	+Światła obrysowe
6	+Instalacja gazowa z miejscem na butle	18	+Tarcze kół aluminiowe 14"
7	+Kabina prysznicowa	19	+Toaleta chemiczna z kasetą
8	+Kabina z toaletą i umywalką	20	+Truma Mover SX
9	+Koło zapasowe	21	+Zabudowa meblowa wewnątrz przyczepy
10	+Kuchenka gazowa 3-palnikowa z piekarnikiem	22	+Zlew
11	+Kuchenka mikrofalowa	23	+Zmieniarka płyt CD
12	*Lodówka		

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Akumulator do części mieszkalnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Lewe:	GOODYEAR 185/75	R14C	102/100R	G 26 CARGO TL	7,0	24
Prawe:	GOODYEAR 185/75	R14C	102/100R	G 26 CARGO TL	7,0	24

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy ramy, błotniki, pokrywy, itp.)
Obudowa plastikowa dyszla jest popękana z L str. i P str.

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ hamulcowy itp.)
Stelaż do mocowania koło podporowego przy dyszlu jest pęknięty – konieczna naprawa/wymiana (nie można zamontować koła podporowego)

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (oświetlenie itp.)
Bak akumulatora do zasilania części mieszkalnej
Urządzenia elektryczne znajdujące się wewnątrz przyczepy nie zostały zweryfikowane podczas pracy

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)
Nie, nie wnosi się uwag

UWAGI
Nie wnosi się uwag

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny)
Drogą elektroniczną przysłano skan dowodu rejestracyjnego

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 8483/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [K] X-2026

Marka: Elddis Rok produkcji: 2007

Model: Hurricane Crusader 470

Wersja: Nr rejestracyjny: WW766VH

Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna / kempingowa*



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5




Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42




Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68




Foto 69




Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94




Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100




Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155



Foto 156



Foto 157



Foto 158



Foto 159



Foto 160



Foto 161



Foto 162



Foto 163



Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171



Foto 172



Foto 173



Foto 174



Foto 175



Foto 176



Foto 177



Foto 178



Foto 179



Foto 180