RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

Opinia numer: 8492/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/29

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Marka: AUDI
Model: A7 Sportback Quattro 45 TFSI MR`18 E6 4G
Wersja: S tronic
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2019
Nr rejestracyjny: TK252EH
VIN: WAUZZZF29LN024585
Nr IE / ID: 002-03460 / 181169

Data pierwszej rejestracji	2019/10/30
Data ważności badania technicznego	2027/07/21
Data oględzin	2026/10/28
Miejsce oględzin	ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa
Wskazanie drogomierza	158842 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/10/30-26/10/29)	84 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	2375 kg
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 180kW (245KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna
2 Opis powłoki lakierowej
3 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 8492/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/29

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Marka: AUDI
Model: A7 Sportback Quattro 45 TFSI MR`18 E6 4G
Wersja: S tronic
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2019
Nr rejestracyjny: TK252EH
VIN: WAUZZZF29LN024585
Nr IE / ID: 002-03460 / 181169

Data pierwszej rejestracji	2019/10/30
Data ważności badania technicznego	2027/07/21
Data oględzin	2026/10/28
Miejsce oględzin	ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa
Wskazanie drogomierza	158842 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/10/30-26/10/29)	84 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 180kW (245KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2019.08-2019.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni
2	Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem refleksyjnym	39	Podłokietnik przedni komfortowy
3	Asystent świateł drogowych	40	Podsufitka tekstylna
4	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	41	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	42	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	43	Poduszki powietrzne boczne
7	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa	44	Reflektory przednie HD Matrix LED cyfrowe
8	Fotele przednie podgrzewane	45	Rezygnacja z pakietu dla palących
9	+Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy	46	Spoiler dachowy S line
10	Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego	47	System "Audi pre sense basic"
11	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	48	System "Audi pre sense front"
12	Głośniki 8 szt.	49	System Audi Drive Select
13	Immobilizer	50	System Audi Music Interface

14	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	51	System automatycznej recyrkulacji powietrza
15	Kanapa tylna 2-miejscowa ze składanym i dzielonym oparciem (homologacja 4-osobowa)	52	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
16	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	53	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus + MMI touch
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	System rozpoznawania znaków drogowych
18	Kluczyk komfortowy + odblokowywanie bagażnika gestami	55	Szyba przednia laminowana
19	Kolumna kierownicy regulowana	56	Szyby termoizolacyjne
20	Koło zapasowe dojazdowe	57	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluzowaniu się koła
21	Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem	58	Światła do jazdy dziennej LED
22	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	59	Światła tylne LED
23	Lakier metalizowany "Szary Typhoon"	60	Tapicerka tekstylna "Index"
24	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	61	+Tarcze kół aluminiowe 18"
25	Listwy progowe aluminiowe	62	Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
26	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	63	Układ kierowniczy dynamiczny wszystkich kół z tylną osią skrętną
27	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	64	Układ zmywania reflektorów
28	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	65	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	66	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
30	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	67	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
31	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	68	Zagłówki foteli przednich
32	Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	MMI RADIO plus	70	Zawieszenie dynamiczne
34	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	71	Zbiornik paliwa 63l
35	Osłony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym,po stronie kierowcy i pasażera	72	Zderzaki wzmocnione
36	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu z emergency assist	73	Zestaw narzędzi
37	Pakiet wspomagający parkowanie	74	Złącze Bluetooth

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/55 R18	102Y	XL PRIMACY 4 AO		3,0	80
Przednie prawe:	MICHELIN 225/55 R18	102Y	XL PRIMACY 4 AO		3,0	80
Tylne lewe:	MICHELIN 225/55 R18	102Y	XL PRIMACY 4 AO		3,0	80
Tylne prawe:	MICHELIN 225/55 R18	102Y	XL PRIMACY 4 AO		3,0	80

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyć, błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)

Dach posiada punktowe zarysowanie lakieru nad drzwiami przednimi z P str.
Zderzak przedni posiada 2 odpryski lakieru o średnicach ok. 1 [mm] każdy w przedniej części
Zderzak przedni posiada odpryski lakieru na przedniej powierzchni
Obudowa lusterka zewnętrznego drzwi z P str. posiada pojedynczy odprysk lakieru o średnicy ok. 1 [mm]
Błotnik tylny z P str. posiada punktowe wgniecenie o średnicy ok. 1 [cm] razem z odpryskiem lakieru na poszerzeniu
Zderzak tylny posiada odpryski lakieru na górnej powierzchni
Drzwi kierowcy posiadają odpryski lakieru na zew. pionowej krawędzi
Obudowa lusterka zewnętrznego drzwi kierowcy posiada pojedynczy odprysk lakieru o średnicy ok. 2 [mm]

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)
Nie wnosi się uwag

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)
Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku pokazywała się kontrolka w postaci klucza warsztatowego razem z napisem: „Przekroczona wymiana oleju!" oznaczająca konieczność wykonania okresowego przeglądu serwisowego pojazdu z wymianą wszystkich filtrów i płynów eksploatacyjnych

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)
Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)
Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)
Reflektor przedni z P str. posiada kilka drobnych odprysków klosza
Reflektor przedni z L str. posiada kilka drobnych odprysków klosza

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)
Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)
Szyba czołowa posiada odprysk o średnicy ok. 1,5 [cm] w środkowej części – konieczna wymiana

UWAGI
Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku wyświetlały się 2 komunikaty:
- „Napęd: usterka! Proszę zgłosić się do serwisu"
- „System rozruchu samochodu: usterka! Proszę udać się do serwisu"
Konieczna weryfikacja błędów w warunkach warsztatowych. Pojazd może posiadać uszkodzenia ukryte, których nie można było zdiagnozować na miejscu oględzin. Konieczna weryfikacja niesprawności w warunkach warsztatowych. Z tego powodu zastosowano ujemną korektę -5% pt. „Ewentualne uszkodzenia ukryte"

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)
Podczas oględzin okazano 1 kluczyk pojazdu
Drogą elektryczną przysłano skan tymczasowego dowodu rejestracyjnego
W kabinie znajdowała się instrukcja obsługi
Termin ważności badań technicznych zweryfikowano w zewnętrznej bazie danych CEPiK

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)
Nie stwierdzono niesprawności immobilizera, alarmu

Grubość powłoki lakierniczej
Pomiar grubości pow. lak. nie wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 8492/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/29

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa

Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2019


Model: A7 Sportback Quattro 45 TFSI MR`18 E6 4G

Wersja: S tronic

Nr rejestracyjny: TK252EH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 8492/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] X-2026

Marka: AUDI Rok produkcji: 2019

Model: A7 Sportback Quattro 45 TFSI MR`18 E6 4G

Wersja: S tronic Nr rejestracyjny: TK252EH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6




Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17




Foto 18




Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34




Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41




Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54




Foto 55




Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68




Foto 69




Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76




Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83




Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108




Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112




Foto 113



Foto 114




Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145




Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155



Foto 156



Foto 157



Foto 158



Foto 159



Foto 160



Foto 161




Foto 162




Foto 163




Foto 164




Foto 165



Foto 166




Foto 167



Foto 168