RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

Opinia numer: 8496/BK/11/2026 z dnia: 2026/11/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Polna 105, 87-100 Toruń
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Marka: MERCEDES-BENZ
Rok produkcji: 2018
Model: A 200 MR`18 E6 177
Wersja: AMG Aut.
Nr rejestracyjny: C0BBM02
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
VIN: WDD1770871J004355
Nr IE / ID: 022-10180 / 174304

Data pierwszej rejestracji	2018/11/30
Data ważności badania technicznego	2027/10/15
Data oględzin	2026/10/30
Miejsce oględzin	ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Wskazanie drogomierza	154281 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/11/30-26/11/02)	95 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	1885 kg*
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1332 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna
2 Opis powłoki lakierowej
3 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 8496/BK/11/2026 z dnia: 2026/11/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Polna 105, 87-100 Toruń
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Marka: MERCEDES-BENZ
Model: A 200 MR`18 E6 177
Wersja: AMG Aut.
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2018
Nr rejestracyjny: C0BBM02
VIN: WDD1770871J004355
Nr IE / ID: 022-10180 / 174304

Data pierwszej rejestracji	2018/11/30
Data ważności badania technicznego	2027/10/15
Data oględzin	2026/10/30
Miejsce oględzin	ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Wskazanie drogomierza	154281 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/11/30-26/11/02)	95 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1332 ccm / 120kW (163KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2018.03-2018.09)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
2	Audio System	20	Poduszki powietrzne boczne tylne
3	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia	21	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz
4	+Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia	22	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
5	Fotele przednie podgrzewane	23	Sterownik Dynamic Select
6	Gaśnica	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Klimatyzacja automatyczna Thermotronic	25	System nawigacji satelitarnej z twardym dyskiem
8	Lakier metalizowany cosmos black	26	System ochrony pieszego Active Bonnet
9	Nakładki progów z napisem "Mercedes-Benz", podświetlane	27	System ostrzegania o utracie ciśnienia w oponach
10	Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie	28	System PRE-SAFE
11	Oświetlenie Ambiente	29	System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Assist
12	Pakiet AMG Line (950)	30	System uruchamiania pojazdu bez kluczyka "Keyless Go"

13	Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360	31	Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji
14	Pakiet Tapicerka Skórzana AMG	32	Tarcze kół aluminiowe 19" AMG wieloramienne (RVG)
15	Pakiet utrzymania pasa ruchu	33	Tempomat
16	Pakiet wizualny i oświetleniowy	34	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
17	Pakiet zabezpieczenia pojazdu	35	Wyświetlacz Head-Up
18	Podsufitka z materiału w kolorze czarnym	36	Zamek centralny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*WINDFORCE 235/35 R19	91V	XL SNOW MASTER		7,0	24
Przednie prawe:	*WINDFORCE 235/35 R19	91V	XL SNOW MASTER		7,0	24
Tylne lewe:	*WINDFORCE 235/35 R19	91V	XL SNOW MASTER		7,0	24
Tylne prawe:	*WINDFORCE 235/35 R19	91V	XL SNOW MASTER		7,0	24

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyć, błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)

Pokrywa komory silnika posiada odpryski powłoki lakierniczej w przedniej i środkowej części
Zderzak przedni posiada odpryski powłoki lakierniczej na przedniej powierzchni, jest obtarty od dołu z L str. i z P str.
Drzwi przednie z P str. posiadają pojedynczy odprysk lakieru na przedniej pionowej krawędzi, 2 odpryski lakieru na tylnej pionowej krawędzi, zarysowania lakieru obok klamki
Drzwi tylne z P str. posiadają odpryski lakieru na tylnej pionowej krawędzi, zadrapania lakieru w centralnej części
Zderzak tylny posiada zarysowania lakieru z L str.
Błotnik tylny z L str. posiada pojedynczy odprysk lakieru na pionowej krawędzi wnęki wlewu paliwa
Drzwi tylne z P str. posiadają pojedynczy odprysk lakieru na tylnej pionowej krawędzi
Słupek przedni z L str. posiada 2 odpryski lakieru w środkowej części

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Próg wejściowy drzwi kierowcy posiada zadrapania lakieru
Słupek środkowy od drzwi kierowcy posiada liczne punktowe wgniecenia razem z odpryskami lakieru
Fotel kierowcy posiada popękaną tapicerkę skórzaną na krawędzi siedzenia i oparcia od strony drzwi kierowcy
Słupek środkowy od drzwi przednich z P str. posiada liczne punktowe wgniecenia razem z odpryskami lakieru
Fotel pasażera jest zabrudzony niebieską farbą na krawędzi siedzenia i oparcia od strony drzwi przednich z P str.
Dywanik podłogowy tylny z P str. jest rozdarty
Wnęka drzwi tylnych z L str. posiada zarysowania lakieru w górnej części

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Na tablicy wskaźników przy uruchomionym silniku wyświetla się komunikat: „Przegląd A3 wymagany od 21 dni". Konieczność wykonania przeglądu serwisowego z wymianą wszystkich filtrów i płynów eksploatacyjnych
Brak wykładziny wygłuszającej pokrywy komory silnika

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Tarcze hamulcowe przednich kół są wytarte, posiadają widoczny rant – konieczna wymiana
Tarcze hamulcowe tylnych kół są wytarte, posiadają widoczny rant – konieczna wymiana
Felga aluminiowa koła przedniego z P str. posiada obtarty rant w 2 miejscach
Felga aluminiowa koła przedniego z L str. posiada wyszczerbiony rant

Felga aluminiowa koła tylnego z P str. posiada odpryski lakieru

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)
Nie wnosi się uwag

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)
Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)
Szyba czołowa posiada 2 odpryski:
- pierwszy odprysk o średnicy ok. 1,5 [cm] przed kierowcą
- drugi odprysk o średnicy ok. 0,5 [cm] w górnej środkowej części
Konieczna wymiana szyby czołowej

UWAGI
Nie wnosi się uwag

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)
Podczas oględzin okazano 2 kluczyki, dowód rejestracyjny

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)
Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej
Pomiar grubości pow. lak. wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu tj.:
Błotnik przedni z L str. [130µm-190µm]
Drzwi kierowcy [120µm-150µm]
Drzwi tylne z L str. [140µm-150µm]
Bortnik tylny z L str. [90µm-120µm]

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 8496/BK/11/2026 z dnia: 2026/11/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa

Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Polna 105, 87-100 Toruń

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026


Marka: MERCEDES-BENZ Rok produkcji: 2018

Model: A 200 MR`18 E6 177

Wersja: AMG Aut. Nr rejestracyjny: C0BBM02

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 8496/BK/11/2026 z dnia: 2026/11/02

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] XI-2026

Marka: MERCEDES-BENZ Rok produkcji: 2018

Model: A 200 MR`18 E6 177

Wersja: AMG Aut. Nr rejestracyjny: C0BBM02

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35




Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57




Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66




Foto 67



Foto 68



Foto 69




Foto 70




Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76




Foto 77




Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95




Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122




Foto 123




Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155



Foto 156




Foto 157



Foto 158



Foto 159



Foto 160



Foto 161



Foto 162



Foto 163



Foto 164



Foto 165




Foto 166



Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171



Foto 172



Foto 173



Foto 174



Foto 175



Foto 176



Foto 177



Foto 178



Foto 179



Foto 180



Foto 181



Foto 182



Foto 183



Foto 184



Foto 185



Foto 186



Foto 187



Foto 188



Foto 189



Foto 190



Foto 191



Foto 192



Foto 193



Foto 194



Foto 195



Foto 196



Foto 197



Foto 198



Foto 199



Foto 200