RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

Opinia numer: 8490/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/26

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Inwalidów Wojennych 23/2, 07-410 Ostrołęka
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Marka: AUDI — Rok produkcji: 2018
Model: A6 Quattro 2.0 TDi MR`15 E6 4G
Wersja: S tronic — Nr rejestracyjny: WO91143
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy — VIN: WAUZZZ4G0JN125445
Nr IE / ID: 002-02942 / 150195

Data pierwszej rejestracji	2018/08/02
Data ważności badania technicznego	2026/03/03
Data oględzin	2026/10/23
Miejsce oględzin	ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa
Wskazanie drogomierza	184086 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/08/02-26/10/26)	99 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	2355 kg*
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna
2 Opis powłoki lakierowej
3 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 8490/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/26

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Inwalidów Wojennych 23/2, 07-410 Ostrołęka
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Marka: AUDI
Model: A6 Quattro 2.0 TDi MR`15 E6 4G
Wersja: S tronic
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2018
Nr rejestracyjny: WO91143
VIN: WAUZZZ4G0JN125445
Nr IE / ID: 002-02942 / 150195

Data pierwszej rejestracji	2018/08/02
Data ważności badania technicznego	2026/03/03
Data oględzin	2026/10/23
Miejsce oględzin	ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa
Wskazanie drogomierza	184086 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/08/02-26/10/26)	99 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2017.10-2018.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny	39	Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza LED
2	Aplikacje dekoracyjne Satin	40	Pakiet stylistyczny S line Exterieur
3	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold	41	Pakiet systemów wspomagających kierowcę
4	Asystent świateł drogowych	42	Podłokietnik centralny przedni
5	Autoalarm	43	Podłokietnik siedzeń tylnych
6	Blokada bagażnika automatycznie zwalniana	44	Poduszka powietrzna kierowcy
7	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	45	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
8	Czujnik jakości powietrza	46	Poduszki powietrzne boczne
9	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa	47	Radio MMI
10	Czujnik wilgoci powietrza	48	Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów
11	Fotele przednie podgrzewane	49	Reflektory w technologii LED
12	Fotele przednie sportowe	50	Reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu
13	Fotele przednie z regulacją wysokości	51	System "Audi pre sense basic"
14	Głośniki przednie	52	System Audi Drive Select
15	Głośniki tylne	53	System Audi parking plus (przód i tył)
16	Hamulec postojowy elektryczny	54	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
17	Immobilizer	55	System rekuperacji

18	Kanapa tylna dzielona i składana
19	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
20	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa
21	+Kluczyk komfortowy
22	Kolumna kierownicy regulowana
23	Koło zapasowe dojazdowe
24	Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym
25	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych
26	Lakier metalizowany
27	Listwy progowe z emblematem "S line"
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
30	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
31	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia składane
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
33	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
34	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera
35	Nagrzewnica powietrza elektryczna
36	Pakiet dla palących
37	Pakiet MMI Navigation plus z MMI touch
38	Pakiet optyczny w tonacji aluminium
56	System Start/Stop
57	System zarządzający zintegrowany MMI (Multi Media Interface)
58	Szyba przednia w odcieniu zielonym
59	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
60	Szyby termoizolacyjne
61	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
62	Światła do jazdy dziennej LED
63	Światła hamowania adaptacyjne
64	Światła tylne LED
65	Tapicerka Alcantara/skóra
66	Tarcze kół aluminiowe 18" 10-ramienne (R41)
67	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
68	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
69	Wyświetlacz MMI
70	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
71	Zamek centralny zdalnie sterowany
72	Zawieszenie dynamiczne
73	Zbiornik paliwa 73l
74	Zderzaki wzmocnione
75	Złącze multimedialne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 245/45	R18	100V	XL SNOWPROOF P TL	6,0	38
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 245/45	R18	100V	XL SNOWPROOF P TL	6,0	38
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 245/45	R18	100V	XL SNOWPROOF P TL	6,0	38
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 245/45	R18	100V	XL SNOWPROOF P TL	6,0	38

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyć, błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)

Dach posiada pojedynczy odprysk lakieru w przedniej części przy szybie czołowej
Pokrywa komory silnika posiada odpryski lakieru w przedniej i środkowej części
Zderzak przedni jest obtarty od dołu z L str. i z P str., posiada urwane zaczepy z P str., posiada odpryski lakieru na przedniej powierzchni
Obudowa lusterka zewnętrznego drzwi kierowcy posiadają odpryski lakieru
Drzwi kierowcy posiadają odpryski lakieru na zew. pionowej krawędzi, zarysowania lakieru we wnęce klamki, zadrapania lakieru w środkowej części
Drzwi tylne z L str. posiadają pojedynczy odprysk lakieru na tylnej zew. pionowej krawędzi, odpryski lakieru na przedniej zewnętrznej pionowej krawędzi
Błotnik tylny z L str. posiada odpryski lakieru górnej poziomej krawędzi granicznej z wnęką bagażnika
Pokrywa bagażnika posiada liczne zarysowania lakieru na górnej powierzchni
Zderzak tylny posiada zarysowania lakieru na tylnej powierzchni
Klapka wlewu paliwa posiada zadrapania lakieru
Drzwi tylne z P str. posiadają zarysowania lakieru w tylnej dolnej części, posiadają pojedynczy odprysk lakieru na przedniej zewnętrznej pionowej krawędzi
Obudowa lusterka zewnętrznego drzwi przednich z P str. posiada zarysowania lakieru

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Próg wejściowy drzwi kierowcy posiada zadrapania lakieru
Słupek środkowy od strony drzwi kierowcy posiada punktowe wgniecenie o średnicy ok. 1 [cm] razem z odpryskiem lakieru w środkowej części
Fotel kierowcy posiada popękaną część skórzaną tapicerki na siedzeniu od strony drzwi kierowcy

Drzwiczki schowka w desce rozdzielczej posiadają zarysowania
Wnęka drzwi tylnych z L str. posiadają zarysowania lakieru
Wykładzina wewnętrzna słupka tylnego z L str. posiada zadrapania
Uchwyt do podnoszenia płyty podłogi bagażnika jest urwany

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)
Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku pokazywała się diagnostyczna kontrolka serwisowa silnika razem z napisem: „Przekroczona wymiana oleju!" – konieczna weryfikacja błędów w warunkach warsztatowych i konieczność wykonania okresowego przeglądu serwisowego pojazdu z wymianą wszystkich filtrów i płynów eksploatacyjnych

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)
Podczas pracy silnika słychać bardzo głośny hałas z okolic układu przeniesienia napędu. Brak możliwości włączenia jakiegokolwiek biegu – prawdopodobnie sprzęgło z kołem dwumasowym są uszkodzone – konieczna weryfikacja niesprawności w warunkach warsztatowych.
Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku pokazywała się kontrolka w kształcie koła zębatego z wykrzyknikiem w środku razem z napisem: „Przekładnia awaria systemu! Dalsza jazda możliwa tylko z ogranicz. Brak wstecznego biegu" – konieczna weryfikacja błędów w warunkach warsztatowych

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)
Tarcze hamulcowe przednich kół są skorodowane – konieczna wymiana
Tarcze hamulcowe tylnych kół są skorodowane – konieczna wymiana
Felga aluminiowa kola przedniego z L str. posiada wyszczerbiony rant
Felga aluminiowa kola tylnego z L str. posiada obtarty rant
Felga aluminiowa kola przedniego z P str. posiada obtarty rant

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)
Akumulator był rozładowany. W celu uruchomienia silnika podłączono zewnętrzne źródło prądu. Konieczna wymiana akumulatora

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)
Nie, brak możliwości jazdy ze względu na brak możliwości włączenia jakiegokolwiek biegu

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)
Szyba przednia posiada 3 odpryski o średnicach ok. 3 [mm] każdy w środkowej części

UWAGI
Samochód znajduje się w złym stanie technicznym (brak możliwości włączenia jakiegokolwiek biegu, głośny hałas z okolic układu przeniesienia napędu, pokazywały się błędy na tablicy wskaźników „przekładnia: awaria systemu"). Pojazd może posiadać braki lub uszkodzenia ukryte, których nie można było zdiagnozować na miejscu oględzin. Konieczna weryfikacja uszkodzeń i niesprawności w warunkach warsztatowych. Z tego powodu zastosowano ujemną korektę -10 % pt. „Ewentualne uszkodzenia ukryte"

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)
Podczas oględzin okazano 1 kluczyk pojazdu, instrukcję obsługi
Drogą elektryczną przysłano skan dowodu rejestracyjnego
Termin ważności badań technicznych zweryfikowano w zewnętrznej bazie danych

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)
Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu takich jak.:

Pokrywa komory silnika [140µm-210µm]

Błotnik przedni z L str. [100µm-140µm]

Błotnik przedni z P str. [130µm-150µm]

Na wszystkich elementach nadwozia widoczne są okrągłe rysy polerskie

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 8490/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/26

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa

Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Inwalidów Wojennych 23/2, 07-410 Ostrołęka

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] X-2026


Marka: AUDI Rok produkcji: 2018

Model: A6 Quattro 2.0 TDi MR`15 E6 4G

Wersja: S tronic Nr rejestracyjny: WO91143

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 8490/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/26

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] X-2026

Marka: AUDI Rok produkcji: 2018

Model: A6 Quattro 2.0 TDi MR`15 E6 4G

Wersja: S tronic Nr rejestracyjny: WO91143

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6




Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10




Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15




Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60




Foto 61



Foto 62



Foto 63




Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67




Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87




Foto 88



Foto 89




Foto 90




Foto 91



Foto 92



Foto 93




Foto 94



Foto 95




Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112




Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116




Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135




Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151




Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155



Foto 156



Foto 157



Foto 158



Foto 159



Foto 160



Foto 161



Foto 162




Foto 163



Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171



Foto 172



Foto 173



Foto 174



Foto 175



Foto 176



Foto 177



Foto 178



Foto 179



Foto 180




Foto 181



Foto 182



Foto 183



Foto 184



Foto 185



Foto 186



Foto 187



Foto 188



Foto 189



Foto 190



Foto 191



Foto 192



Foto 193



Foto 194




Foto 195




Foto 196



Foto 197



Foto 198



Foto 199



Foto 200