MOTOEXPERT
RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl
BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721
tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-823/26 z dnia: 2026/05/12

Wykonawca opinii : mgr inż.Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: ING Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Zlec. pismo, znak: Numer umowy: 357801-AF-0

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Marka: MERCEDES-BENZ
Rok produkcji: 2015
Model: S 63 AMG MR`13 E5 222
Wersja: L 4Matic
Nr rejestracyjny: SK795WU
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
VIN: WDD2221781A179394

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	022-07288 / 138917
Wskazanie drogomierza	207041 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/05/15-26/05/12)	132 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	5461 ccm / 430kW (585KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2013.09-2015.09)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Pakiet wspomagania jazdy Plus
2	Asystent jazdy nocnej Night View Plus	43	Pakiet zewnętrzny AMG karbonowy
3	Asystent podmuchów bocznych	44	Pilot drzwi garażowych w lusterku wewnętrznym
4	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	45	Podłokietnik centralny przedni
5	Audio System Burmester 3D Surround Sound	46	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Autoalarm	47	Poduszki powietrzne boczne tylne
7	Chłodnica dodatkowa płynu chłodzącego	48	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
8	Dach panoramiczny	49	Przekładnia kierownicza AMG Sport
9	Dywaniki welurowe AMG	50	Schowek chłodzony
10	Fotele przednie podgrzewane i wentylowane	51	Siatki mocujące bagaż
11	Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia	52	Siedzenia tylne klimatyzowane
12	Fotele przednie sportowe AMG	53	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
13	Fotele tylne sterowane elektrycznie z pamięcią	54	Stylizacja AMG
14	Gniazdo 230V	55	System COMAND Online
15	Hamulec postojowy elektryczny	56	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
16	Kierownica sportowa AMG	57	System hamulcowy Adaptive Brake z funkcją Hold
17	Kierownica sportowa pokryta skórą	58	System kontroli ciśnienia w oponach

18	Klimatyzacja automatyczna Thermotronic	59	System multimedialny z tyłu pojazdu
19	Klimatyzacja tylna	60	System nawigacji satelitarnej HDD
20	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie z pamięcią położenia	61	System ochrony pieszych
21	Komputer pokładowy	62	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
22	Kurtyny powietrzne boczne	63	System PRE-SAFE
23	Lakier metalizowany	64	System wspomagania nagłego hamowania
24	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	65	System wspomagania zamykania drzwi i pokrywy bagażnika
25	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	66	Szyby laminowane, atermiczne
26	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	67	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	68	Szyby tylne przyciemniane
28	Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową	69	Światła tylne LED
29	Lusterko zewnętrzne ściemniane automatycznie	70	Światło cofania LED
30	Nakładki ozdobne progów	71	Tapicerka ze skóry
31	Nakładki ozdobne progów podświetlane	72	Tarcze kół aluminiowe 20" AMG (92R)
32	Ogrzewanie niezależne	73	Układ hamulcowy AMG ceramiczny
33	Osłona silnika	74	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
34	Oświetlenie Ambiente	75	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
35	Pakiet Asystenta Parkowania	76	Wykończenie wnętrza drewnem orzechowym
36	Pakiet inteligentnych reflektorów LED	77	Wyświetlacz HUD
37	Pakiet Keyless Go	78	Zaciski hamulcowe lakierowane srebrne
38	Pakiet kierowcy AMG	79	Zamek centralny
39	Pakiet komfortowego ogrzewania	80	Zawieszenie aktywne Airmatic DC
40	Pakiet komfortowych siedzeń z tyłu	81	Złącze multimedialne
41	Pakiet przeciwsłoneczny	82	Zmieniarka DVD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 255/40	R20	101V	XL PILOT ALPIN PA4 TL NO	3,7	73
Przednie prawe:	MICHELIN 255/40	R20	101V	XL PILOT ALPIN PA4 TL NO	5,4	50
Tylne lewe:	MICHELIN 285/35	R20	104V	XL PILOT ALPIN PA4 TL N0	5,4	50
Tylne prawe:	MICHELIN 285/35	R20	104V	XL PILOT ALPIN PA4 TL N0	5,4	50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie ogledzin stwierdzono:
Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak mozliwosci ustalenia daty I rejestracji.
Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnetrznej.

SILNIK/UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU:
Silnik wraz z osprzetem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzen mechanicznych.
Silnik wraz z komora silnikowa – brudny.
Silnik uruchomiono.
Stwierdzono szarpniecia podczas ruszania.
Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.
Wg wskazan komputera pokladowego: „Dolac plyn chlodzacy”.
Koniecznosc weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:
Podzespoly podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kól aluminiowe - z zarysowaniami.

UKLAD KIEROWNICZY:
Uklad kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzezen.

UKLAD HAMULCOWY:
Tarcza hamulcowa kola przedniego lewego z ubytkiem materialu.
Koniecznosc weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKLAD WYDECHOWY:
Uklad wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzezen.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubosci powloki lakierowej przyrzadem elektronicznym.
Stwierdzono slady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- blotnik tylny lewy [170 – 410 µm],
- blotnik tylny prawy [190 – 1500 µm].
Powloka lakierowa calego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Czesci nadwozia uszkodzone kwalifikujace sie do naprawy:
- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powloki lakierowej,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powloki lakierowej na krawedzi tylnej,
- blotnik tylny prawy – zarysowany,
- rama dachu prawa – zarysowana.

Czesci wyposazenia uszkodzone kwalifikujace sie do naprawy:
- tapicerka fotela kierowcy – wytarta miejscowo,
- zderzak przedni – zarysowany, punktowe odpryski powloki lakierowej, listwa dolna zarysowana, niedopasowany na zamocowaniach,
- szyba czolowa – punktowe odpryski,
- reflektor lewy – klosz zmatowialy,
- reflektor prawy – klosz zmatowialy,
- szyba tylna – zarysowana.

BRAKI w wyposazeniu pojazdu:
- oslona piasty kola przedniego prawego,
- oslona piasty kola tylnego prawego.

WYPOSAZENIE:
Do ogledzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zaplonu i zamka drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-823/26 z dnia: 2026/05/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] V-2026

Marka: MERCEDES-BENZ Rok produkcji: 2015

Model: S 63 AMG MR`13 E5 222

Wersja: L 4Matic Nr rejestracyjny: SK795WU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy















8.0°c
8884.5
km
207041
V8 BITURBO
50°c


WDD2221781A179394


DAIMLER AG
e1*2001/116*0335
WDD2221781A179394
2725 kg
---- kg
1- 1360 kg
2- 1410 kg
Mercedes-Benz
197
TYP: 221
PZ: 3
1,0 %
Made in Germany


AMG
Mercedes-AMG GmbH
Affalterbach Germany
e1*2001/116*0396
Stufe 2
AMG2221781Y005450


8.5°c
Dolać płyn
chłodzący
patrz instr. obsługi
1 z 1
V8 BITURBO
55°c


Przetarg
SK 795WU


SK 795WU













Uważać na całe otoczenie!
Widok 180°













9:11
Zmieniarka pusta


18°C
AUTO
OFF
18°C




Burmester





12 V



AMG



AMG
CERAMIC


LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM












































PL
SK 795WU
























5