SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P20029
Numer zlecenia	Z18349/946069-MU-0
Data zlecenia	2026-11-10 08:25:16
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	KINGWAY
Model	ROMA10 8010
Numer seryjny	215030
Rok produkcji	2022
Producent	KINGWAY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Masa całkowita maszyny - 1000 kg
Pojemność łyżki - 0.025 m³
Silnik - KOOP
Moc znamionowa - 7/9.5 kW/KM przy 2500 obr./min
Maksymalny przepływ - 18 l/min
Ciśnienie robocze - 17 Mpa
Pojemność baku - 7 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego - 17 l
Szybkość jazdy - 1.9 km/h
Prędkość obrotu - 13 obr/min
Siła kopania ramienia - 10.2 kW
Siła kopania łyżki - 14.8 kW
Średni nacisk na podłoże - 28 kPa
Długość - 2917 mm
Szerokość - 950 mm
Wysokość - 2193 mm
Prześwit przeciwwagi - 375 mm
Min. prześwit - 134 mm
Promień obrotu przeciwwagi - 834 mm
Długość gąsienicy w kontakcie z ziemią - 811 mm
Długość gąsienicy - 1219 mm
Szerokość toru jazdy - 770 mm
Szerokość gąsienic - 950 mm
Szerokość gąsienicy - 180 mm
Szerokość platformy - 950 mm
Maks. głębokość kopania - 1667 mm
Maks. wysokość kopania - 3122 mm
Maks. wysokość rozładunku - 2142 mm
Maks. głębokość kopania w pionie - 1672 mm
Maks. zasięg kopania - 3157 mm
Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu - 3076 mm
Min. promień wychylenia - 1115 mm

STAN LICZNIKA

119 mth

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

WYPOSAŻENIE

- łyżki robocze - 3 szt.
- zadaszenie miejsca operatora

OPIS DZIAŁANIA

ROMA 10 to lekka minikoparka gąsienicowa, stworzona przede wszystkim do precyzyjnych prac ziemnych w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, gdzie większy sprzęt budowlany nie jest w stanie wjechać lub mógłby uszkodzić nawierzchnię.

Główne obszary zastosowania:
Prace instalacyjne i przyłącza: Wykopy liniowe pod instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne (światłowody) oraz systemy nawadniania ogrodów.

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu: Korytowanie pod ścieżki i podjazdy, niwelacja terenu (skarpowanie), wykopy pod oczka wodne, baseny, fundamenty altan, pergol oraz dołki pod nasadzenia drzew i krzewów.

Budownictwo jednorodzinne i remonty: Wykopy pod ławy fundamentowe małych obiektów (garaże, budynki gospodarcze), drenaże opaskowe wokół domów, izolacje fundamentów oraz wykopy pod szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Prace wewnątrz budynków i na terenach zurbanizowanych: Dzięki kompaktowym wymiarom (często z możliwością zsunięcia gąsienic i demontażu daszku) maszyna przejeżdża przez standardowe bramy, furtki czy drzwi hal, sprawdzając się przy pogłębianiu piwnic, pracach rozbiórkowych wewnątrz obiektów (z młotem wyburzeniowym) oraz robotach brukarskich na wąskich posesjach.

Prace komunalne i rolnicze: Czyszczenie i pogłębianie rowów melioracyjnych, konserwacja poboczy, prace porządkowe w gospodarstwach rolnych oraz sadowniczych.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice

Data oględzin 2026-11-12

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono maszynę kompletną.
Wizualny stan techniczny maszyny – dobry.
Do maszyny nie przedstawiono dokumentacji technicznej.
Rok produkcji ustalono na podstawie trwale naniesionych oznaczeń na fabrycznej tabliczce znamionowej.

OPIS TECHNICZNY
Stanowisko operatora - stojące
Typ silnika – samoczynny
Osprzęt podstawowy - kompletny
Układy hydrauliczne (pompa, przewody, siłowniki) - kompletne
Powłoka lakierowa - koloru niebieskiego, drobne uszkodzenia eksploatacyjne
Wycieki płynów - nie stwierdzono
Sprawność i kompletność maszyny - nie budzi zastrzeżeń
Naprawa i konserwacja maszyny - nie okazano
Dokumenty identyfikujące maszynę - nie okazano
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny - okazano
Próba działania zespołów bez obciążenia - dokonano

Podstawowe zespoły:

S I L N I K
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego - akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.
Praca silnika w pełnym zakresie prędkości obrotowej nie budzi zastrzeżeń.

P O D W O Z I E
Podzespoły podwozia kompletne bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

K A B I N A / N A D W O Z I E
Kabina koloru niebieskiego.

W Y P O S A Ż E N I E
Podstawowe wyposażenie maszyny - kompletne.

ZDJĘCIA


DSC07685.jpg


DSC07683.jpg


DSC07688.jpg


DSC07686.jpg


DSC07729.jpg


DSC07724.jpg



DSC07725.jpg


DSC07690.jpg



DSC07689.jpg


DSC07691.jpg



DSC07692.jpg


DSC07693.jpg


DSC07694.jpg



DSC07695.jpg


DSC07698.jpg


DSC07699.jpg



DSC07700.jpg


DSC07701.jpg


DSC07702.jpg


DSC07704.jpg



DSC07705.jpg


DSC07703.jpg


DSC07706.jpg



DSC07707.jpg


DSC07708.jpg


DSC07709.jpg




DSC07710.jpg


DSC07711.jpg


DSC07712.jpg


DSC07714.jpg



DSC07713.jpg


DSC07715.jpg


DSC07716.jpg



DSC07717.jpg


DSC07718.jpg



DSC07719.jpg


DSC07720.jpg


DSC07721.jpg


DSC07722.jpg

Opinia DAW-1889/26



DSC07730.jpg