Nr zlecenia DEKRA: ALIOR-L(W)/AP/92774/26/10/02
Nr zlecenia/szkody: 904607/23/1/K
Data zlecenia: 02-10-2026

**DEKRA Polska - Centrala**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**
Michał Krześniak
w imieniu Alior Leasing
ul. Zatorze 1
02-591 Warszawa

**Rzeczoznawca:**
**mgr inż. Grzegorz Charko**
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

## Dane pojazdu

| | |
|---|---|
| Grupa obiektów (Eurotax) | ciê¿arowe pow. 3,5t |
| Kod EC (Eurotax) | 0150510 |
| Producent | VOLVO |
| Model | FH 500 I-Save Euro 6 12777ccm - 510KM 20/29t 21- |
| Typ/wersja | FH 500 I-Save 4x2 Globetrotter XL |
| Rodzaj nadwozia | SIK |
| Zabudowa | - Nie dotyczy |
| Masa własna [kg] | 8501 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 18000 |
| Rodzaj silnika | z zapłonem samoczynnym |
| Doładowanie | turbosprężarka z chłodnicą powietrza |
| Układ oczyszczana spalin | SCE |
| Norma czystości spalin | EURO 6 |
| Pojemność silnika [ccm] | 12777 |
| Moc silnika [KM/kW] | 510/375 |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Nr rejestracyjny | PGN873LS |
| VIN | YV2RT40AXRB458828 |
| Data 1. rejestracji | 27-12-2023 |
| Data nast. bad. techn. | 27-12-2026 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Stan licznika [km] | 405 287 (odczytany) |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki | srebrny/METALIK |
| Data oględzin | 2026-10-15 |

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil/Zużycie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lewe | MATADOR, FHR4 | 385/55 22.5 160K | 60 % |
| 1 | prawe | MATADOR, FHR4 | 385/55 22.5 160K | 60 % |
| 2 | lewe zew. | MICHELIN, REMIX | 315/70 22.5 150L | 80 % |
| 2 | lewe wew. | MICHELIN, REMIX | 315/70 22.5 150L | 80 % |
| 2 | prawe zew. | MICHELIN, REMIX | 315/70 22.5 150L | 80 % |
| 2 | prawe wew. | MICHELIN, REMIX | 315/70 22.5 150L | 80 % |



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej/tylnych osi
2. ESP (układ stabilizacji toru jazdy)
3. Elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne Volvo ECS
4. Fotel kierowcy komfortowy
5. Funkcja I-See
6. HWSS-FCB (elektr. układ hamulcowy z systemem ostrzegania przed kolizjami z przodu i elektr.hamulcem)
7. Hamulec silnikowy - klapowy na wydechu
8. Immobilizer
9. Kabina sypialna Globetrotter XL (XHSL)
10. Kierownica wielofunkcyjna
11. Klimatyzacja manualna
12. Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach
13. LSS-DW (układ monitorowania pasa ruchu)
14. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
15. Ogrzewanie postojowe powietrzne
16. Szyby boczne sterowane elektrycznie
17. Szyby przyciemnione
18. Tachograf elektroniczny
19. Tempomat
20. Wspomaganie przy ruszaniu pod górę
21. Wywietrznik dachowy otwierany elektrycznie
22. Zamek centralny z pilotem
23. Zawieszenie pneumatyczne tylnej/tylnych osi
24. Światła przeciwmgielne

Wyposażenie dodatkowe

1. Klimatyzacja postojowa ..... -
2. Zbiornik paliwa dodatkowy ..... -
3. Osłony międzyosiowe lakierowane ..... -
4. Sygnał ostrzegawczy pneumatyczny ..... -
5. Tarcze kół aluminiowe ..... -
6. Tapicerka foteli skórzana ..... -
7. CB radio ..... -

## Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)[12] ..... -

## Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Inne

Stan dbałości o pojazd ..... -
Aktualna sytuacja rynkowa / korekta notowań rynkowych ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

---

Data: 15-10-2026


Rzeczoznawca DEKRA:
mgr inż. Grzegorz Charko

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.




| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 3 | Drzwi lewe | do 150 |
| 4 | Dach | do 150 |
| 5 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 6 | Próg lewy | do 150 |
| 7 | Ściana boczna lewa | do 150 |
| 8 | Ściana tylna | do 150 |
| 9 | Ściana boczna prawa | do 150 |
| 10 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 11 | Drzwi prawe | do 150 |
| 12 | Próg prawy | do 150 |



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

**Kabina kierowcy/Oblachowanie**
**Stan techniczny kabiny kierowcy**
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Kabina pojazdu - liczne zarysowania, drobne wgniecenia / odpryski lakieru wynikłe w eksploatacji pojazdu.

---

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**
Nie stwierdzono

---

**Kabina kierowcy/Osprzęt**

| Nazwa elementu | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Szyba | czołow. | pęknięcie | | |

**Stan osprzętu kabiny kierowcy.**
Stan osprzętu kabiny kierowcy opisano w załączonej tabeli.

---

**Kabina kierowcy/Wnętrze**

| Nazwa elementu | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami | | ślady zużycia mat. | | |

**Stan wnętrza kabiny kierowcy**
Stan wnętrza nadwozia opisano w załączonej tabeli.

---

**Nadwozie/Zabudowa**
**Stan techniczny zabudowy**
Nie dotyczy (pojazd bez zabudowy)

---

**Podwozie/Rama z osprzętem**
**Stan techniczny ramy z osprzętem**
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Błotniki osi II tylnej - przetarte / porysowane górne pokrywy.

---

**Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu**
**Stan techniczny silnika / układu przeniesienia napędu.**
Nie wnosi się uwag.

---

**Podwozie/Zawieszenie kół**
**Stan techniczny zawieszenia / kół**
Nie wnosi się uwag.

---



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

**Podwozie/Układ kierowniczy**
**Stan techniczny układu kierowniczego**
Nie wnosi się uwag.

---

**Podwozie/Układ hamulcowy**
**Stan układu hamulcowego.**
Nie wnosi się uwag.

---

**Uwagi:**
1. Brak informacji nt. serwisowania pojazdu.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

**Dokumenty pojazdu**
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
numer VIN
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumnetów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

**Jazda próbna**
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
jazda w warunkach parkingowych

---

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**
Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**
fabryczny immobiliser

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:**
2

---

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności zawady ukryte i skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.
Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu (w tym roku produkcji), które przyjęto wg przedstawionych dokumentów.
Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2.**
Przód prostopadle dół



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 3.**
Przód prostopadle góra (szyba)



**Fot. 4.**
Otwarta pokrywa przednia



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 5.**
Spód pojazdu przód



**Fot. 6.**
Przekątna przednia prawa



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**
Bok praw. prost. część prz. dol.



**Fot. 8.**
Bok praw. prost. część prz. gór.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9.**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 10.**
Bok praw. prost. część tyl.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 11.**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 12.**
Tył prostopadle dół



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**
Tył prostopadle góra



**Fot. 14.**
Spód tył



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15.**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 16.**
Bok lew. prost. część tyl.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 17.**
Bok lew. prost. część prz. dol.




**Fot. 18.**
Bok lew. prost. część prz. gór.




**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 19.**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 20.**
Tabliczka znamionowa



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**
Silnik z lewej (podn. kab.)



**Fot. 22.**
Silnik z prawej (podn. kab.)



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 23.**
Zestaw wskaźników



**Fot. 24.**
Deska rozdzielcza



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 25.**
Konsola środkowa



**Fot. 26.**
Konsola/półka górna



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27.**
Kierownica (na wprost)



**Fot. 28.**
Kierownica z lewej strony



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**
Widok tyłu wnętrza kabiny



**Fot. 30.**
Tył




**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31.**
Kluczyki




**Fot. 32.**
Zdjęcie do protokołu




**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**



**Fot. 34.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35.**




**Fot. 36.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37.**





**Fot. 38.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 39.**




**Fot. 40.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41.**




**Fot. 42.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43.**



**Fot. 44.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 45.**



**Fot. 46.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**



**Fot. 48.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**




**Fot. 50.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**



**Fot. 52.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**



**Fot. 54.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**



**Fot. 56.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl