Nr zlecenia DEKRA: ALIOR-L(W)/AP/102139/26/11/02
Nr zlecenia/szkody: 948882/24/1/K
Data zlecenia: 02-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Michał Krześniak
w imieniu Alior Leasing
ul. Zatorze 1
02-591 Warszawa

Rzeczoznawca:
mgr inż. Grzegorz Charko
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0147512
Producent	SKODA
Model	Superb III Kombi 19-24
Typ/wersja	Superb 2.0 TDI SCR 4x4 L&K DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1735
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2281
Rozstaw osi 1/2	2841
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	200/147
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	SK1C225
VIN	TMBLR9NP7N7017227
Data 1. rejestracji	19-11-2021
Data nast. bad. techn.	19-11-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	184 476 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary ciemny/METALIK
Data oględzin	2026-11-05

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Kleber,	235/45 R18 94V	80 %
	lewe	Kleber,	235/45 R18 94V	80 %
tylna	prawe	Kleber,	235/45 R18 94V	80 %
	lewe	Kleber,	235/45 R18 94V	80 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem
3. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
4. Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
5. Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
6. Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienieGSM/bezprzewodowa ładowarka)
7. CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
8. Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny ddostęp)
9. Czujnik deszczu
10. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
11. DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
12. DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
13. Dekor Piano Black
14. Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
15. Dywaniki podłogowe, przód i tył
16. Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
17. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
18. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
19. ESP - system stabilizacji toru jazdy
20. Elektryczne podnoszenie szyb, przód
21. Elektryczne podnoszenie szyb, tył
22. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
23. Felgi aluminiowe 18 PROPUS AERO z ogumieniem
24. Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
25. Fotele przednie ust. elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
26. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
27. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
28. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
29. Funkcja SmartLink
30. Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
31. Gniazdo 12V w bagażniku
32. HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
33. Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
51. Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
52. Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
53. Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwoślepieniowe, oś. LED.
54. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
55. Lusterka boczne z pamięcią ustawień
56. Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
57. MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
58. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
59. Nakładki na pedały stalowe
60. Ogranicznik prędkości
61. Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
62. Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu
63. Parasolka w drzwiach kierowcy
64. Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
65. Poduszka kolan kierowcy
66. Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
67. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
68. Podłokietnik Jumbo Box
69. Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi
70. Pokrowiec na narty
71. Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
72. RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
73. Relingi dachowe w kolorze srebrnym
74. Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
75. Schowek na okulary
76. Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony
77. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
78. Siatki (dwie) na bokach oparæ foteli przednich
79. Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
80. Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W
81. Spryskiwacze lamp przednich
82. SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
83. System nawigacji Columbus 9.2" z mapą Europy (DVD, 2xSD, USB, sterow głos, HDD, Infotainment Online)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

34. Hamulec postojowy, elektromechaniczny
35. Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
36. Immobilizer
37. Instalacja radiowa + 8 głośników
38. KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
39. Kamera ułatwiająca parkowanie
40. Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna
41. Klamki wewnętrzne chromowane
42. Klamki wewnętrzne podświetlane
43. Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic
44. Kluczyk dodatkowy, trzeci
45. Lakier uni
46. Lampy przednie LED Top Matrix
47. Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami
48. Lane Assist z Side Assist oraz Rear Traffic Alert
49. Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
50. Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika
84. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
85. Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna
86. Tempomat
87. Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
88. Tylne oparcie składane, dzielone
89. Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
90. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
91. VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników
92. Wycieraczka szyby tylnej AERO
93. XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
94. Zagłówki z regulacją wysokości
95. Zamek centralny z pilotem
96. Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy
97. Zestaw do naprawy przebitej opony
98. Zestaw siatek w bagażniku
99. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

Wyposażenie dealerskie

1. Adaptive Lane Assist z Side Assist oraz Rear Traffic Alert i Traffic Jam Assist z Emergency Assist ..... -
2. Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika ..... -
3. Boczne poduszki powietrzne - tył ..... -
4. Gniazdo USB typu C w obudowie lusterka wstecznego ..... -
5. Kamera Area View 360 ..... -
6. Kierownica dwuramienna, podgrzewana, skórzana, wielofunkcyjna z łopatkami do zmiany biegów ..... -
7. Lakier metalik ..... -
8. Pakiet Comfort ..... -
   Travel Assist - funkcja rozpoznawania znaków drogowych
   Szyba przednia podgrzewana elektrycznie
   Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist)
   Układ kierowniczy progresywny
9. Pakiet komfortowego snu ..... -
   Oparcia zagłówków w drugim rzędzie siedzeń - rozkładane, koc
10. Rolety szyb bocznych z tyłu - manualne ..... -
11. Trailer Assist + Park Assist ..... -
12. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego- przód ..... -

Wyposażenie dodatkowe

1. Hak holowniczy składany ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)[12] ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych ..... -
Wcześniejsze naprawy ..... -
Stwierdzone usterki, uszkodzenia i braki ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-11-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
mgr inż. Grzegorz Charko

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).
Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania, odpryski lakieru / punktowe wgniecenia wynikłe z eksploatacji.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	tyln.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).
Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Kierunkowskaz PP - zaparowany (rozszczelniony).

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).
Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła
Stan techniczny podwozia (zawieszenie).
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Tarcze kół - wyraźne + głębokie zarysowania + punktowe ubytki materiału.

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Nie wnosi się uwag.

Uwagi:
1. Do wykonania przegląd (natychmiast) - wg wskazań komputera pojazdu.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumnetów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
jazda w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
1

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności zawady ukryte i skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.
Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu (w tym roku produkcji), które przyjęto wg przedstawionych dokumentów.
Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl