# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 217910/1/26-11401 | Data raportu | 21-01-2026 |
| Rzeczoznawcy | Karol Bączkowski (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin | 16-01-2026 |
| Nr zlecenia | PCM(DZS)/GDA/01372/26/01/08 | Miejsce oględzin | MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO... |

## Dane pojazdu

| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **W1N9M0JB6PN046739** |
| Marka, model | MERCEDES-BENZ EQB [243] ... |
| Typ, wersja | EQB 300 66.5kWh 4-Matic Pro... |
| Numer rejestracyjny | DW2WV12 |
| Silnik (rodz./poj./moc) | elektryczny/ ccm/168 kW |
| Stan licznika | 29 979 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 15-01-2024/2023 |
| Data nast. bad. techn. | 15-01-2027 |
| Nadwozie | hatchback 5/7 |
| Lakier | niebieski/METALIK |
| Skrzynia biegów | automatyczna |



## Wyposażenie pojazdu

Adaptacyjny asystent świateł drogowych, Alarm, Asystent hamowania - aktywny, Asystent ograniczeń prędkości, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji, Czujnik deszczu, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Dywaniki welurowe, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotele przednie, komfortowe, Fotele tylne ze wzdłużną regulacją ustawienia, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy), Hill-Start Assist - system wspomagający ruszanie pod wzniesienie, Immobilizer, Kamera parkowania - tył, Kamizelka odblaskowa dla kierowcy, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana, Klapa tylna EASY-PACK, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Lampy LED High Performance, Listwy boczne - chromowane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Nawigacja na dysku twardym, Ochrona akustyczna otoczenia, Oparcie tylne składane, dzielone w proporcji 20-40-20, Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lusterkiem, Oświetlenie AMBIENTE, Pakiet oświetlenia wnętrza, Pakiet wyposażenia przestrzeni bagażowej, Panel dotykowy w konsoli środkowej, Podsufitka materiałowa, czarna, Poduszki powietrzne nadokienne, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera plus poduszka powietrzna chroniąca kolana, Podłokietnik tylny, Port USB-C w półeczce na drobiazgi i 1 port USB-C z tyłu konsoli środkowej, Przewód do ładowania z domowych gniazdek elektrycznych (MODE2), Przewód do ładowania z publicznych stacji ładowania i stacji Wallbox (MODE3), Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information, Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych, Radio cyfrowe, Relingi dachowe - aluminiowe, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z roletą, Siatki bagażowe na oparciach foteli przednich, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC), System ładowania prądem stałym (DC), Tapicerka łączona materiał/sztuczna skóra Artico, Telefon alarmowy Mercedes-Benz, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Uchwyt na kubek, podwójny, Wykończenie wnętrza - element ozdobny o spiralnym wyglądzie, Wyświetlacz multimedialny 7,25 cala, Wyświetlacz tablicy wskaźników 7,25 cala, Zawieszenie komfortowe, obniżone, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (97R), Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Lakier metalik, Oświetlenie otoczenia z z projekcją logo marki, Pakiet Advanced, Szyby atermiczne, przyciemniane

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | KORMORAN, SUV SNOW | 235/55 18 104H | 8,0 mm |
| | lewe | KORMORAN, SUV SNOW | 235/55 18 104H | 8,0 mm |
| tylna | prawe | KORMORAN, SUV SNOW | 235/55 18 104H | 8,5 mm |
| | lewe | KORMORAN, SUV SNOW | 235/55 18 104H | 8,5 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rama ozdobna dolna | zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg




**Fot. 16**
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.




**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**
Stacja ładowania baterii trakcyjnej



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**
Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 34**
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Dow. Rej. Str.2 i klucze




**Fot. 36**
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**
Instrukcje



**Fot. 38**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 40**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 44**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 45**
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 46**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 48**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 49**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 50**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 52**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 53**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 54**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 55**
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 56**
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 57**
Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 58**
Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 61**
Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3