Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14641/11/26-15201	Data raportu	17-11-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/106024/26/11/12	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**ZAREAEBN5K7623008**
Marka, model	ALFA ROMEO Giulia 16-22
Typ, wersja	Giulia 2.0 Turbo Super aut
Numer rejestracyjny	WD0731V
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/148 kW
Stan licznika	144 457 km
Data 1. rej./rok prod.	15-09-2020/2019
Data nast. bad. techn.	01-10-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zapięcia pasów, Czujnik zmierzchu (automatycznie włączający reflektory), Deska rozdzielcza jednokolorowa oraz panele boczne, Dywaniki, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne z ogumieniem 225/50, Fotele przednie regulowane manualnie, Kanapa tylna dzielona 40:20:40 z podłokietnikiem i wnęką na narty, Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica z przyciskami sterującymi, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Listwy progowa z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne podgrzewane, składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, Obramowania głośników chromowane, Port USB, Połączenie alarmowe, inteligentne, Radio cyfrowe DAB, Reflektory bi-ksenonowe 25W + światła do jazdy dziennej, System AEB, System Alfa DNA - wybór trybu jazdy, System Audio U-Connect (8 głośników), System Start&Stop, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd, System redukcji hałasu w kabinie, Tapicerka materiałowa, Wykończenie wnętrza elementami z tworzywa sztucznego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz 7 cali, pomiędzy zegarami, Wyświetlacz dotykowy 8.8 cala, Zaciski hamulców w kolorze szarym, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła tylne LED, Lakier metalik, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Mirroring System Carplay/Android Auto, Tapicerka tkanina-skóra techniczna

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	LINLONG, SPORT MASTER 4S	225/50 17 98V	7,0 mm
	lewe	LINLONG, SPORT MASTER 4S	225/50 17 98V	7,0 mm
tylna	prawe	LINLONG, SPORT MASTER 4S	225/50 17 98V	7,0 mm
	lewe	LINLONG, SPORT MASTER 4S	225/50 17 98V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	1.5
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	pęknięcie	WY	0.1
3	Błotnik przedni L	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie	NA	
5	Błotnik tylny R	zarysowanie	NA	
6	Podłokietnik konsoli środkowej	zabrudzenie	NA	
7	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
8	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
9	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 50
Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52
Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Konsola środkowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Kanapa tyl. - Inne 1