# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 14386/10/26-15201 | Data raportu | 29-10-2026 |
| Rzeczoznawcy | Jerzy Dudek (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin | 27-10-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/96673/26/10/15 | Miejsce oględzin | MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS... |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **TMBEP6NJ3JZ158593** |
| Marka, model | SKODA Fabia III Hatchback 14... |
| Typ, wersja | Fabia 1.0 TSI Ambition |
| Numer rejestracyjny | WU7165G |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./999 ccm/70 kW |
| Stan licznika | 114 314 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 27-07-2018/2018 |
| Data nast. bad. techn. | 08-08-2025 |
| Nadwozie | hatchback 5/5 |
| Lakier | srebrny/2-warstwowy metalizowany |
| Skrzynia biegów | manualna |

## Wyposażenie pojazdu

2 siatki na bokach oparæ foteli przednich, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza, Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów – Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowiedź zmiany biegu, Przegroda wnęki nadkola – z lewej strony, Przyciemniane szyby, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Alarm, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi aluminiowe 15 MATO z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM/Bluetooth

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906 | 185/60 15 88T | 4,0 mm |
| | lewe | YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906 | 185/60 15 88T | 4,0 mm |
| tylna | prawe | YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906 | 185/60 15 88T | 4,0 mm |
| | lewe | YOKOHAMA, BLUE EARTH WINTER V906 | 185/60 15 88T | 4,0 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 3 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 5 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 7 | Próg lewy | do 150 |
| 8 | Próg prawy | do 150 |
| 9 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 10 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 11 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 13 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 14 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 15 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Błotnik przedni lewy | 150 - 200 |
| 2 | Dach | 150 - 200 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okładzina zderzaka przedniego | zarysowanie | | |
| 2 | Błotnik przedni L | wgniecenie | | |
| 3 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | odpryski lakieru | | |
| 4 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L | zarysowanie | | |
| 5 | Błotnik tylny L | zarysowanie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg




**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.




**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony




**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**
Instrukcje



**Fot. 34**
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 36**
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 39**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 40**
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 42**
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43**
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 44**
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 46**
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 47**
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 48**
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1