SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P18396
Numer zlecenia	Z16858/951668-ST-0
Data zlecenia	2026-03-10 16:56:45
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	BONGARD
Model	L120 230/1/50 BGD
Numer seryjny	9300000000134074
Rok produkcji	2023
Producent	BONGARD Francja

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Napięcie – 230 V / jednofazowe + T / 50 Hz
Ilość czynnika chłodniczego – 1,200 kg
Typ czynnika chłodniczego – R452A
Moc – 1,85 kW
Natężenie prądu – 8 A
Waga – 110 kg
Moc chłodnicza – 1,9 kW
Temperatura pracy – 32°C

STAN LICZNIKA

nie ustalono

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

OPIS DZIAŁANIA

Chłodziarka do wody Bongard 120L szybko i higienicznie chłodzi wodę do mieszania ciasta. Wyposażona jest w zbiornik ze stali nierdzewnej, precyzyjne sterowanie i wydajność chłodzenia 220 l/h.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Numer umowy: 951668-ST-0
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin	Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa
Data oględzin	2025-11-13

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono przedmiot kompletny.
Wizualny stan techniczny maszyny – dobry.
Do maszyny nie przedstawiono dokumentacji technicznej.
Rok produkcji ustalono na podstawie trwale naniesionych oznaczeń na fabrycznej tabliczce znamionowej.

Stwierdzono drobne uszkodzenia mechaniczne oraz miejscowe zabrudzenia materiałem wsadowym.

Obudowa ściany lewej - pogięta.

Brak możliwości sprawdzenia przedmiotu w działaniu w warunkach oględzin.

ZDJĘCIA


20251113_100419.jpg


20251113_100426.jpg


20251113_100423.jpg



20251113_100434.jpg



20251113_100444.jpg


20251113_100437.jpg




20251113_100450.jpg


20251113_100505.jpg



20251113_100502.jpg



20251113_100506.jpg



20251113_100503.jpg


20251113_100514.jpg


20251113_100515.jpg


20251113_100522.jpg


20251113_100520.jpg



20251113_100517.jpg


20251113_100523.jpg





20251113_100534.jpg


20251113_100525.jpg





20251113_100537.jpg


20251113_100526.jpg



20251113_100547.jpg


20251113_100542.jpg


20251113_100551.jpg


20251113_100548.jpg


20251113_100554.jpg


20251113_100552.jpg


20251113_100609.jpg


20251113_100556.jpg



20251113_100605.jpg


20251113_100612.jpg



20251113_100732.jpg


20251113_100610.jpg


20251113_100728.jpg



20251113_100735.jpg



20251113_100742.jpg


20251113_100740.jpg




20251113_100747.jpg


20251113_100738.jpg


20251113_100756.jpg


20251113_100755.jpg


20251113_100801.jpg


20251113_100758.jpg


20251113_100803.jpg