SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P18384
Numer zlecenia	Z16846/354289-MF-0
Data zlecenia	2026-03-09 16:55:20
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	GOMA
Model	FL6/15
Numer seryjny	2/2022
Rok produkcji	2022
Producent	GOMA Sp. z o.o., Polska

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Długość/szerokość klejonych desek-6000/150 mm
12 siłowników-prasujących po 4 tony przy 50 barach podzielone na 4 sekcje
Dociski zabezpieczające-pneumatyczne

STAN LICZNIKA

nie ustalono

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

OPIS DZIAŁANIA

Prasa przeznaczona jest do sklejania fryzów z trzech warstw lub grubych płyt.
Ciężka, wytrzymała konstrukcja i duże siłowniki gwarantują doskonałą jakość sklejanych wyrobów. Ponieważ stojak ramy stanowi dokładnie obrobioną całość, to opierające się o niego deski/listwy bazowane są na idealnej płaszczyźnie.

Charakterystyka:
– przeznaczona do ściskania długich elementów drewnianych w celu ich sklejania, we fryzy trójwarstwowe lub płytę meblową,
– masywny korpus stanowi tylną, nieruchomą, zawsze płaską bazę,
– powierzchnia bazowa gwarantuje dobrą jakość klejonych płyt.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Numer umowy: 354289-MF-0.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin	Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Data oględzin	2026-03-12

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oględzin przedstawiono przedmiot niesprawdzony w działaniu.
Wizualny stan techniczny podzespołów określono jako dobry.
Do oględzin przedstawiono dokumentację techniczną przedmiotu.
Rok produkcji ustalono na podstawie oznaczeń na fabrycznych tabliczkach znamionowych elementów składowych - 2022.

W trakcie oględzin maszyna odłączona od zasilania, składowana w warunkach magazynu depozytowego.

Osprzęt podstawowy - kompletny,
Układy pneumatyki siłowej (pompa, przewody, siłowniki) - uszkodzeń nie stwierdzono,
Powłoka lakierowa - koloru szarego, z niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi oraz ogniskami korozji,
Wycieki płynów - drobne wycieki z miejsc uszczelnień,
Naprawa i konserwacja maszyny - nie okazano,
Dokumenty identyfikujące maszynę - nie okazano,
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny - nie okazano.

Przed ponownym wprowadzeniem do cyklu produkcyjnego - konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności przez wyspecjalizowany serwis.

ZDJĘCIA



DSC09166.jpg


DSC09168.jpg


DSC09171.jpg


DSC09169.jpg


DSC09172.jpg



DSC09175.jpg


DSC09177.jpg


DSC09179.jpg



DSC09178.jpg


DSC09180.jpg



DSC09181.jpg




DSC09182.jpg




DSC09184.jpg




DSC09185.jpg


DSC09183.jpg


DSC09186.jpg


DSC09187.jpg


DSC09188.jpg



DSC09190.jpg



DSC09191.jpg




DSC09194.jpg


DSC09192.jpg


DSC09195.jpg


DSC09196.jpg


DSC09197.jpg



DSC09199.jpg


DSC09201.jpg


DSC09203.jpg


DSC09200.jpg



DSC09204.jpg


DSC09205.jpg


DSC09206.jpg