
Fabryka Wycen

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa
t: +48 506 156 933
biuro@fabrykawycen.pl

Opinia nr 01/11/2026/B z dnia 05.11.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Laptop HP ZBook Fury 16 G11 z wyposażeniem.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zleceniodawca.

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Przedmiot wyceny.

Laptop HP ZBook Fury 16 G11 z wyposażeniem.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.4. Data i miejsce oględzin.

21.10.2026 r. Auto Przetarg ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

2.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT):
Grupa 4. Podgrupa 48. Rodzaj. 487. Zespoły komputerowe.

Główne parametry techniczne:	
Rodzaj	**Laptop**
Model	**ZBook Fury 16 G11**
Numer katalogowy	**98L08ET**
Producent	**HP**
Numer seryjny	**5CG5101LJ6** (na podstawie tabliczki znamionowej)
Rok produkcji	**Brak danych** (zgodnie z fakturą zakupu w eksploatacji od 2025r.)
Procesor	Intel® Core™ i7-14700HX (2.10 GHz)
System operacyjny	Windows 11 Pro 26H2
Dysk twardy	Dysk SSD 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2
Zainstalowana pamięć RAM	64,0 GB 4000 MT/s
Pamięć	954 GB
Karta dźwiękowa	System dźwięku Poly Studio
Wyświetlacz	Ekran WUXGA o przekątnej 40,6 cm (16″)
Karta graficzna zintegrowana	Karta graficzna Intel® UHD Graphics (128 MB)
Wymiary szer./gł./wys. (cm)	36,3/25,0/2,86
Waga (kg)	~2,35
Kolor	srebrny

Wyposażenie dodatkowe:
Zasilacz sieciowy laptopa HP 230W AC, kabel zasilający.

Mysz 3Dconnexion SpaceMouse Wireless – Bluetooth Edition nr ser. Z5024441567, numer katalogowy 3DX-600060, futerał, kabel USB, odbiornik 3Dconnexion.
Monitor HP E32k G5 4K USB-C 31,5", numer seryjny CNK4380K23, numer katalogowy 6N4D6AA, rok produkcji 2024, przewód USB, sieciowy przewód zasilający, uchwyt montażowy.
Bezprzewodowa klawiatura HP 650, numer seryjny 9CP4464NNZ, numer katalogowy 4R013AA, kolor czarny.
Stacja dokująca HP Thunderbolt 280W G4, numer seryjny C2Q419X1HJ, numer katalogowy 4J0G4AA, wymiary (szer. x głęb. x wys.) 98 × 98 × 68 mm., zasilacz, przewód zasilania.

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczki znamionowe, karty katalogowe

Działanie i zastosowanie.
Laptop HP ZBook Fury to mobilna stacja robocza PC przeznaczona w zastosowań profesjonalnych, w procesach projektowania, przetwarzania i analizy danych, jako narzędzie pracy architektów, inżynierów, konstruktorów, programistów, twórców cyfrowych itp.

2.2. Opis stanu technicznego.

Oględziny przeprowadzono w magazynie sprzętu poleasingowego.
Ogólny stan techniczny wizualny dobry.

- Laptop HP ZBook Fury.
  Próba sprawności w zakresie uruchomienia: urządzenie uruchomiono, w sprawdzonym zakresie (uruchomienie urządzenia, praca klawiatury, touchpada, nawigacja po systemie) nieprawidłowości w pracy nie stwierdzono.
  Widoczne normatywne ślady użytkowania, zabrudzenia, zarysowania obudowy oraz ładowarki, laptop zakurzony, nie stwierdzono widocznych istotnych uszkodzeń mechanicznych.
  Dodatkowe oprogramowanie, pakiety biurowe: brak danych (nie weryfikowano).
  Dodatkowa dedykowana karta graficzna RTX 3500 ADA – zgodnie z fakturą zakupu – nie badano stanu faktycznego, konieczna dalsza weryfikacja serwisowa.
  Stan zużycia baterii – brak danych, nie weryfikowano.
  Funkcjonalność gniazd – nie weryfikowano.
  Oznaczenia CE: Tak.
- Mysz 3Dconnexion SpaceMouse Wireless.
  Urządzenie udostępnione do oględzin w opakowaniu fabrycznym.
  Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną.
  Widoczne normatywne śladu użytkowania, nieznaczne zabrudzenia, kurz, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych, podczas oględzin nie weryfikowano funkcjonalności w działaniu.
  Oznaczenia CE: Tak.
- Monitor HP E32k.
  Urządzenie udostępnione do oględzin w opakowaniu fabrycznym.
  Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną.
  Widoczne normatywne śladu użytkowania, zarysowania obudowy, monitor zakurzony, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych, podczas oględzin nie uruchamiano urządzenia i nie weryfikowano funkcjonalności.
  Nie weryfikowano kompletności elementów mocujących uchwytu montażowego.
  Oznaczenia CE: Tak.
- Bezprzewodowa klawiatura HP 650.
  Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną.

Widoczne normatywne śladu użytkowania, zabrudzenia, zarysowania eksploatacyjne, klawiatura zakurzona, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych, podczas oględzin nie uruchamiano i weryfikowano funkcjonalności w działaniu.
W zestawie z klawiaturą brak bezprzewodowej myszy oraz miniodbiornika USB (zawartość zestawu zgodnie z numerem katalogowym producenta).
Oznaczenia CE: Tak.


- Stacja dokująca HP Thunderbolt.
  Urządzenie udostępnione do oględzin w opakowaniu fabrycznym.
  Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną.
  Widoczne normatywne śladu użytkowania, zabrudzenia, zarysowania eksploatacyjne, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych, podczas oględzin nie weryfikowano funkcjonalności w działaniu.
  Oznaczenia CE: Tak.
- Dokumentacja techniczna udostępniona podczas oględzin: brak (brak instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, Deklaracji Zgodności CE itp.).
- Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
- Pochodzenie urządzeń: z rynku krajowego.
- Urządzenia nie posiadają opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymagają przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.




Zdjęcie 1



Zdjęcie 2




Zdjęcie 3




Zdjęcie 4




Zdjęcie 5




Zdjęcie 6




Zdjęcie 7




Zdjęcie 8




Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20




Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 29



Zdjęcie 30

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
12. Wycena nie obejmuje kosztów ewentualnego demontażu oraz ponownego montażu w innym miejscu zainstalowania.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.