SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P19677
Numer zlecenia	Z17991/356943-MF-0
Data zlecenia	2026-09-14 13:43:55
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	EP EQUIPMENT
Model	EFL352
Numer seryjny	131130065
Rok produkcji	2022
Producent	EP EQUIPMENT CO., LTD. Chiny

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Udźwig 3500 kg
Wysokość podnoszenia 3500 mm
Wysokość konstrukcji 2320 mm
Długość konstrukcji 2870 mm
Szerokość konstrukcji 1230 mm
Długość wideł 1200 mm
Waga 4560 kg
Rozmiar opon 28X9-15; 6.50-10
Parametry baterii 80 V / 280 Ah (Li-ION)
Typ ładowania Szybkie (400 V)

STAN LICZNIKA

4143 mth

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

WYPOSAŻENIE

- kabina pełna z ogrzewaniem
- prostownik ESCH 80V130A (nr seryjny: YNC220518645)
- widły robocze

OPIS DZIAŁANIA

Model EFL352 to solidny wózek widłowy o udźwigu 3500 kg, który łączy w sobie najlepsze cechy wózka elektrycznego oraz spalinowego. Jednostkę zasilającą stanowi bezobsługowa bateria litowo-jonowa o pojemności 280 Ah, umożliwiająca nieprzerwaną pracę nawet przez 5 godzin. Dzięki zastosowaniu szybkiego prostownika czas pełnego ładowania to zaledwie 2 godziny.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin	Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Data oględzin	2026-09-15

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono wózek podnośnikowy, w dobrym stanie technicznym, bez widocznych braków, sprawdzony w działaniu.
Wizualny stan techniczny maszyny – dobry.
Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji serwisowej maszyny.
Rok produkcji maszyny ustalono na 2022 na podstawie trwale naniesionych informacji na fabrycznej tabliczce znamionowej.

Opis techniczny:
Osprzęt podstawowy - bez widocznych braków,
Układ hydrauliczny - bez widocznych braków oraz wycieków,
Powłoka lakierowa - koloru zielonego, z niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z eksploatacji,
Sprawność i kompletność maszyny - nie budzi zastrzeżeń,
Wycieki płynów eksploatacyjnych - drobne wycieki z miejsc uszczelnień,
Naprawa i konserwacja maszyny - nie okazano,
Dokumenty identyfikujące maszynę - nie okazano,
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny - okazano,
Próba działania zespołów bez obciążenia - dokonano.

Podstawowe podzespoły:

Nadwozie
Nadwozie koloru zielonego, ze śladami niewielkich uszkodzeń mechanicznych na powierzchni maszyny.

W Y P O S A Ż E N I E
Podstawowe wyposażenie wózka bez widocznych braków.

ZDJĘCIA


IMG_2581.jpg


IMG_2583.jpg


IMG_2584.jpg


IMG_2586.jpg


IMG_2614.jpg



IMG_2598.jpg



IMG_2619.jpg


IMG_2588.jpg


IMG_2587.jpg


IMG_2589.jpg


IMG_2591.jpg


IMG_2592.jpg


IMG_2595.jpg


IMG_2594.jpg


IMG_2596.jpg


IMG_2600.jpg


IMG_2599.jpg



IMG_2601.jpg


IMG_2602.jpg


IMG_2604.jpg


IMG_2605.jpg


IMG_2606.jpg


IMG_2607.jpg




IMG_2608.jpg


IMG_2610.jpg


IMG_2611.jpg


IMG_2609.jpg







IMG_2612.jpg



IMG_2617.jpg

IMG_2620.jpg