Nr zlecenia DEKRA: ALIOR-L(W)/AP/84630/26/09/09
Nr zlecenia/szkody: 889534/23/1/K
Data zlecenia: 09-09-2026

**DEKRA Polska - Centrala**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**
Michał Krześniak
w imieniu Alior Leasing
ul. Zatorze 1
02-591 Warszawa

**Rzeczoznawca:**
**mgr inż. Grzegorz Charko**
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

## Dane pojazdu

| | |
|---|---|
| Grupa obiektów (Eurotax) | dostawcze do 3,5t |
| Kod EC (Eurotax) | 0108092 |
| Producent | OPEL |
| Model | Movano CDTI Euro 5 2299ccm - 125KM 3,5t 14-16 |
| Typ/wersja | Movano CDTI L2H2 |
| Rodzaj nadwozia | furgon, wysoki dach |
| Liczba drzwi/liczba miejsc | 4/3 |
| Masa własna [kg] | 2100 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3500 |
| Rodzaj silnika | z zapłonem samoczynnym |
| Układ oczyszczana spalin | DPF |
| Pojemność silnika [ccm] | 2299 |
| Moc silnika [KM/kW] | 125/92 |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Nr rejestracyjny | WZY40903 |
| VIN | W0LMRF4SCGB109802 |
| Data 1. rejestracji | 22-05-2017 |
| Data 1. rej. w Polsce | 16-05-2023 |
| Data nast. bad. techn. | 06-08-2027 |
| Rok produkcji | 2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km] | 329 895 (odczytany) |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki | biały/UNI |
| Data oględzin | 2026-09-14 |

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Zużycie |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | ROTALLA, T | 235/65 16 113R | 100 % |
| | lewe | ROTALLA, T | 235/65 16 113R | 100 % |
| tylna | prawe | ROTALLA, T | 235/65 16 113R | 100 % |
| | lewe | ROTALLA, T | 235/65 16 113R | 100 % |

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS+EBD+EBA
2. Airbag kierowcy
3. Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszklone
4. Drzwi tylne 180 st., nieprzeszklone
5. ESP
6. El. podnoszenie szyb, przód
7. Gniazdo 12V
8. Lusterka sterowane i podgrzewane elektrycznie
9. Pełnowymiarowe koło zapasowe
10. Radio+Bluetooth+USB+AUX+zintegrowany wyświetlacz
11. Schowki w przednich drzwiach
12. Siedz. pasaż. z mech regulacją wysokości
13. Siedzenie pasażera dwumiejscowe
14. Uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
15. Uchwyty do mocowania ładunku
16. Uchwyty na kubki z przodu
17. Zamek centralny
18. Ścianka działowa pełna (bez okna)

Wyposażenie dealerskie

1. Klimatyzacja ..... -
2. Panele przestrzeni ładunkowej - drewniane na całej wysokości ścian ..... -
3. Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB ..... -
4. Światła do jazdy dziennej ..... -

## Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)[12] ..... -

## Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych ..... -
Stwierdzone usterki, uszkodzenia i braki ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 14-09-2026


Rzeczoznawca DEKRA:
mgr inż. Grzegorz Charko

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.




| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 4 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 5 | Dach | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Drzwi boczne lewe | do 150 |
| 10 | Ściana boczna lewa | do 150 |
| 12 | Pokrywa/klapa tylna | do 150 |
| 14 | Ściana boczna prawa | do 150 |
| 16 | Drzwi boczne prawe | do 150 |
| 17 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 18 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 19 | Próg prawy | do 150 |
| 20 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 21 | Błotnik przedni prawy | do 150 |



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

**Nadwozie/Elementy karoserii**
**Stan techniczny nadwozia**
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Próg prawy - punktowe (większe lub mniejsze) wgniecenia / odkształcenia (z ubytkami lakieru) na całej szerokości progu. Próg pod drzwiami przesuwnymi - doraźne naprawy / lakierowanie powłoką ochronną.
2. Drzwi tylne L i P - powgniatane poszycie.
3. Próg lewy - punktowe wgniecenia / ubytki lakieru.
4. Dach część przednia - ślady korozji / odpryski lakieru.

---

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**
Nie stwierdzono

---

**Nadwozie/Osprzęt**
**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Zaślepka p/holowania w zderzaku P - brak.
2. Zderzak T - porysowany. Widoczne nieprawidłowe mocowanie kabli czujników PDC. Układ PDC do weryfikacji. Nieprawidłowe pasowania narożników.
3. Lusterko prawe - porysowana obudowa + rozbity kierunkowskaz.
4. Lusterko lewe - rozbita / połamana (z ubytkami materiału) obudowa.

---

**Nadwozie/Wnętrze**

| Nazwa elementu | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Fotel | przed. p. | przepalenie | | |
| Fotel | przed. p. | rozerwanie, głębokie | | |

**Stan technoczny nadwozia (wnętrze)**
Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Tapicerka wnętrza - poplamiona, wnętrze do prania i czyszczenia.
2. Obicia ścian - powybijanie dziury.
3. Ściana grodziowa - powgniatana.
4. Kratki nawiewów - ubytki materiału (niekompletne).

---

**Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu**
**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
1. Wyświetla się komunikat - olej silnikowy (do wymiany / weryfikacji) + klucz serwisowy.

---

**Podwozie/Zawieszenie/koła**

| Nazwa elementu | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
|---|---|---|---|---|



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kołpak ozdobny koła | tyln. l. | brak | | |

**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**
Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.
Stwierdzono nietypowe odgłosy pracy (stuki) zawieszenia.

---

**Podwozie/Układ kierowniczy**
**Stan techniczny układu kierowniczego**
Nie wnosi się uwag.

---

**Podwozie/Układ hamulcowy**
**Stan układu hamulcowego.**
Nie wnosi się uwag.

---

**Uwagi:**
1. Brak informacji nt. serwisowania pojazdu.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

**Dokumenty pojazdu**
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumnetów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

---

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**
Pojazd z importu indywidualnego z UE

---

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**
Nie dotyczy.

---

**Jazda próbna**
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
warunki parkingowe

---

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**
Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**
Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.
data produkcji: 14-06-2016. Rok produkcji: 2016.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**
fabryczny immobiliser

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:**
1

---

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności zawady ukryte i skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą oszacowanej wartości.
Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu (w tym roku produkcji), które przyjęto wg przedstawionych dokumentów.
Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1.**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2.**
Przód



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**
Przekątna tylna prawa



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 5.**
Tył




**Fot. 6.**
Przekątna tylna lewa



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 8.**
Tabliczka znamionowa



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**
Komora silnika




**Fot. 10.**
Spód pojazdu przód



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**
Spód tył



**Fot. 12.**
Bagażnik



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13.**
Zestaw wskaźników



**Fot. 14.**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 16.**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**
Konsola środkowa



**Fot. 18.**
Tunel środkowy



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**
Kierownica (na wprost)




**Fot. 20.**
Kierownica z lewej strony



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**
Kluczyki



**Fot. 22.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**




**Fot. 24.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 25.**



**Fot. 26.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**



**Fot. 28.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**



**Fot. 30.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**



**Fot. 32.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**



**Fot. 34.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**



**Fot. 36.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**



**Fot. 38.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**



**Fot. 40.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**



**Fot. 42.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**




**Fot. 44.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**



**Fot. 46.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**



**Fot. 48.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 49.**




**Fot. 50.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 51.**



**Fot. 52.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**



**Fot. 54.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**



**Fot. 56.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**



**Fot. 58.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**



**Fot. 60.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**



**Fot. 62.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 63.**



**Fot. 64.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**




**Fot. 66.**



**DEKRA Polska Sp. z o.o.**
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl