BIURO EKSPERTYZ MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

OPINIA TECHNICZNA NR
8481/BK/09/2026

KARTA INFORMACYJNA

Suszarnia bębnowa przelotowa

Pavolt, S/N: 01/2025

Wykonał:

mgr inż. Bartłomiej Kosma

Certyfikowany Rzeczoznawca
Lista Min. Infrastruktury nr RS001535
tel. 666-355-601

Warszawa, dnia 05.09.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY

Alior Leasing Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

02. UŻYTKOWNIK

Brak

03. DATA I MIEJSCE WYCENY

Wycenę wykonano w oparciu o oględziny przeprowadzone w dniu 28.08.2026 r. na terenie hali garażowej należącej do firmy „Auto Przetarg Paweł Owczarek" przy ul. Targowej 15 w miejscowości Łyszkowice (kod poczt. 99-420).

04. PRZEDMIOT WYCENY

Suszarnia bębnowa przelotowa Pavolt, S/N: 01/2025, wyprodukowana przez polską firmę Pavolt Paweł Dziurkowski, ul. Główna 8, 42-256 Zrębice.

05. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości suszarni bębnowej przelotowej Pavolt, S/N: 01/2025.

05. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:
- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

06. UWAGI DODATKOWE

- urządzenie wchodzi w skład linii do produkcji pelletu;
- oględziny przeprowadzono na terenie hali garażowej przy oświetleniu naturalnym, bez użycia specjalistycznego sprzętu diagnostycznego;
- w czasie oględzin suszarnia bębnowa przelotowa była przygotowana do celów transportowych;
- przedstawione do oględzin elementy składowe suszarni bębnowej przelotowej znajdowały się w dość dobrym stanie technicznym, zewnętrzna osłona termiczna bębna była rozdarta, brak dwóch nagrzewnic olejowych;
- brak możliwości sprawdzenia działania urządzenia na miejscu oględzin – konieczna weryfikacja suszarni bębnowej w warunkach serwisowych przed jej uruchomieniem;
- podczas oględzin nie przedłożono żadnych dokumentów urządzenia;
- rok produkcji suszarni bębnowej przelotowej ustalono na podstawie faktury zakupowej;

- na tabliczce znamionowej było oznakowanie CE;
- przedmiotowa suszarnia bębnowa została zakupiona bezpośrednio od producenta - firmy „Pavolt Paweł Dziurkowski”, ul. Główna 8, 42-256 Zrębice.

07. KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY ŚRODKA TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

Suszarnia bębnowa przelotowa Pavolt - specyfikacja sporządzona na podstawie oględzin, informacji od producenta oraz informacji otrzymanych od zleceniodawcy.

Nazwa środka technicznego	**Suszarnia bębnowa**
Wytwórca	Pavolt Paweł Dziurkowski, Polska
Model, typ	Suszarnia bębnowa przelotowa
Rok produkcji	2025
Nr seryjny	01/2025
Czas pracy [h]	Brak danych
Wydajność suszenia	do 10% zmniejszenia wilgotności materiału w ciągu 1 cyklu (5 minut) na wsad (przy rozgrzanej suszarni i odpowiednim ustawieniu falownika podajnika i ilości materiału w cyklu)
Pojemność bębna [m^3]	ok. 1,2
Średnica bębna [cm]	60
Długość bębna [cm]	400
Waga [kg]	b.d.
Zasilanie prądem, moc	z sieci 3 x 400 [V], 1,12 [kW], 50/60 [Hz]
Wyposażenie	– bęben suszarni – rolki obrotowe bębna suszarni – silnik elektryczny obracający bęben suszarni – rama wsporcza – osłona zewnętrzna – skrzynka elektryczna – adapter na dwa palniki – dwie nagrzewnice olejowe powietrza (brak)
Przeznaczenie	Suszarnia bębnowa to urządzenie przeznaczone do suszenia materiałów sypkich o dużej wilgotności, niepalnych lub których użycie nie niesie ryzyka samozapłonu w wysokiej temperaturze. Mogą to być kukurydza lub zboża, materiały do produkcji granulatu (pelletu), piasek itp. Suszenie odbywa się za pomocą gorącego powietrza, które jest wytwarzane przez nagrzewnicę na olej napędowy lub opałowy.

Stan techniczny	Stan techniczny suszarni bębnowej można określić jako dość dobry, zewnętrzna osłona termiczna bębna była rozdarta; urządzenie nosiło typowe ślady eksploatacji, posiadało zadrapania na elementach roboczych. Brak dwóch nagrzewnic olejowych powietrza koniecznych do pracy suszarni. Brak możliwości sprawdzenia działania suszarni na miejscu oględzin.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Powyższe oszacowanie określa wartość suszarni bębnowej przelotowej Pavolt, S/N: 01/2025 ustaloną w podejściu kosztowym. Podana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
9. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych przedmiotu opracowania (numery fabryczne). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych środka technicznego, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów oraz na podstawie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.

Opracował uprawniony rzeczoznawca
ds. wyceny maszyn i urządzeń
mgr inż. Bartłomiej Kosma

Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna



Zdj.01.



Zdj.02.



Zdj.03.



Zdj.04.



Zdj.05.



Zdj.06.



Zdj.07.



Zdj.08.



Zdj.09.




Zdj.10.




Zdj.11.




Zdj.12.




Zdj.13.



Zdj.14.




Zdj.15.



Zdj.16.



Zdj.17.



Zdj.18.



Zdj.19.



Zdj.20.



Zdj.21.



Zdj.22.



Zdj.23.




Zdj.24.



Zdj.25.



Zdj.26.



Zdj.27.



Zdj.28.



Zdj.29.



Zdj.30.



Zdj.31.



Zdj.32.



Zdj.33.



Zdj.34.




Zdj.35.



Zdj.36.



Zdj.37.



Zdj.38.



Zdj.39.



Zdj.40.




Zdj.41.



Zdj.42.



Zdj.43.



Zdj.44.



Zdj.45.



Zdj.46.