SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P19797
Numer zlecenia	Z18115/602223-LN-0
Data zlecenia	2026-10-01 10:00:51
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	HELI
Model	CPD35 A3LIH4-M
Numer seryjny	05035DL1165
Rok produkcji	2023
Producent	ANHUI Heli Co., Ltd. - Chiny

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Udźwig 3500 kg
Wysokość podnoszenia 3500
Wysokość konstrukcji 2370
Długość konstrukcji 2572 mm
Szerokość konstrukcji 1260 mm
Długość wideł 1200 mm
Waga 4790 kg
Rozmiar opon 28X9-15-14; 18X7-8
Parametry baterii 80 V / 250 Ah (Li-ION)
Czas pracy 5,5 h
Czas ładowania 6,5 h
Typ ładowania Standardowe (230 V)

STAN LICZNIKA

322 MTH

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

WYPOSAŻENIE

Zadaszenie + szyba czołowa
Przesuw boczny

OPIS DZIAŁANIA

Wózek widłowy to pojazd mechaniczny przeznaczony do podnoszenia, transportu oraz składowania ładunków na krótkich dystansach. Dzięki napędowi elektrycznemu lub spalinowemu oraz różnym typom osprzętu roboczego może być wykorzystywany w wielu branżach i środowiskach pracy.

Typowe zastosowania:

1. Magazyny i centra logistyczne
Załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych.
Transport palet między strefami magazynowymi.
Układanie towarów na regałach wysokiego składowania.

2. Zakłady produkcyjne

Dostarczanie materiałów do linii produkcyjnych.
Odbiór gotowych wyrobów z produkcji.

3. Porty i terminale przeładunkowe
Obsługa kontenerów, skrzyń i dużych palet.
Przeładunki w strefach portowych.

4. Składy budowlane i hurtownie
Przemieszczanie ciężkich materiałów budowlanych, np. cegieł, bloczków, stali.

5. Branża spożywcza i chłodnie
Transport produktów w warunkach kontrolowanej temperatury.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice

Data oględzin 2026-10-02

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oględzin przedstawiono wózek widłowy kompletny, wizualny stan techniczny pojazdu można określić jako bardzo dobry - drobne uszkodzenia mechaniczne powłoki lakierowej.

Stanowisko operatora - siedzące,
Kabina - zamknięta,
Typ silnika - elektryczny,
Osprzęt podstawowy - bez widocznych braków,
Układy hydrauliczne (pompa, przewody, siłowniki) - bez zastrzeżeń,
Powłoka lakierowa - koloru czerwonego, z niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi,
Naprawa i konserwacja maszyny - okazano,
Dokumenty identyfikujące maszynę - okazano,
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny - nie okazano,
Próba działania zespołów bez obciążenia - dokonano.

Podstawowe zespoły:
S I L N I K
Silnik wraz z osprzętem bez widocznych braków oraz uszkodzeń mechanicznych.
Silnik uruchomiono, praca silnika w pełnym zakresie prędkości obrotowej nie budzi zastrzeżeń.

P O D W O Z I E
Podzespoły podwozia kompletne bez widocznych braków.

N A D W O Z I E
Nadwozie koloru czerwonego, wizualny stan techniczny maszyny – bardzo dobry, ślady drobnych uszkodzeń mechanicznych na całej powierzchni kabiny.

Stwierdzono n/w. uszkodzenia:
- przeciwwaga - porysowana.

W Y P O S A Ż E N I E
Podstawowe wyposażenie maszyny - bez widocznych braków.
Do oględzin okazano 1 kpl. kluczyków do włącznika zapłonu oraz zamku drzwi.

ZDJĘCIA


DSC00059.jpg


DSC00057.jpg


DSC00062.jpg


DSC00060.jpg


DSC00083.jpg


DSC00086.jpg



DSC00084.jpg



DSC00073.jpg


DSC00072.jpg


DSC00064.jpg


DSC00063.jpg


DSC00065.jpg


DSC00066.jpg


DSC00067.jpg


DSC00068.jpg



DSC00069.jpg


DSC00070.jpg




DSC00075.jpg


DSC00071.jpg


DSC00076.jpg


DSC00077.jpg


DSC00078.jpg


DSC00079.jpg


DSC00080.jpg


DSC00081.jpg


DSC00088.jpg



DSC00087.jpg



DSC00082.jpg



DSC00089.jpg


DSC00090.jpg



DSC00091.jpg


DSC00092.jpg


DSC00093.jpg


DSC00094.jpg


DSC00095.jpg



DSC00096.jpg