OP

Wycena numer: **120/12/2025/AP/K** z dnia: **2025-12-17**

Rzeczoznawca: inż. Krzysztof Chyziński
Zleceniodawca:
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki
Zadanie: Określenie wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj:	Podnośnik nożycowy elektryczny
Producent:	GENIE
Model/typ:	GS4047
Nr seryjny:	GS47D-6618
Rok produkcji:	2017
Przebieg:	498.7 H



DANE TECHNICZNE

- Wysokość robocza (max): 13,93 m
- Wysokość platformy (max): 11,93 m
- Udźwig platformy: 350 kg
- Udźwig wysuwanego pomostu: 113 kg
- Wymiary platformy (dł. × szer.): 2,26 × 1,15 m
- Długość wysuwanego pomostu: 0,91 m
- Wymiary transportowe (dł. × szer. × wys.): 2,48 × 1,19 × 2,54 m
- Masa własna: 3 221 kg
- Zasilanie: 24 V DC, 300 Ah (4×12 V, 150 Ah)
- Prędkość jazdy: 3,2 km/h (złożony) / 0,8 km/h (podniesiony)
- Typ opon: Niebrudzące, pełne

*Powyższe informacje o wyposażeniu przedmiotu wyceny pochodzą ze strony producenta i dotyczą przedmiotu nowego. Nie stanowią one potwierdzenia stanu ani kompletności przedmiotu wyceny.

ZASTOSOWANIE

Elektryczny podnośnik nożycowy GENIE GS4047 służy do bezpiecznego podnoszenia pracowników i narzędzi na wysokość wewnątrz budynków lub na utwardzonych powierzchniach zewnętrznych. Wykorzystuje się go do konserwacji i naprawy oświetlenia, systemów HVAC, instalacji przeciwpożarowych oraz malowania sufitów i ścian w magazynach, halach produkcyjnych czy centrach handlowych. Stosowany jest także do montażu konstrukcji stalowych, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych czy telekomunikacyjnych. W zarządzaniu magazynami ułatwia dostęp do wysokich regałów w trakcie inwentaryzacji lub konserwacji. Model elektryczny charakteryzuje się brakiem emisji spalin i cichą pracą, co umożliwia pracę w pomieszczeniach wrażliwych, takich jak szpitale czy centra danych.

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Maszyna posiada ślady użytkowania: liczne zarysowania, otarcia, odpryski lakieru, trwałe zabrudzenia oraz ogniska korozji. Widoczne ślady powtórnego lakierowania. Do oględzin okazano jeden kluczyk, instrukcję obsługi oraz dokumentację z ostatniego badania UDT - termin ważności do 06/2026, brak naklejki.
Przeprowadzono próbę ruchową w ograniczonym zakresie, wynikającym z warunków okazania. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Podczas wykonywania próby, po podniesieniu kosza słyszalny ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu widoczny komunikat: *Overload Recovery*. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.

- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.


- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15




Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21




Zdjęcie 22



Zdjęcie 23




Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27

