SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P19359
Numer zlecenia	Z17686/907097-ST-0
Data zlecenia	2026-07-17 09:45:08
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Jakub Wyrwas
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	CHEN HSONG
Model	JM800-C3-SVP/2
Numer seryjny	WKE3006
Rok produkcji	2018
Producent	Foshan Shunde Chen De Precision Machinery Co., Ltd. Chiny

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Siła zamykania - 800 t
Pojemność wtrysku - 4371 cm3
Napięcie - 380 V
Częstotliwość - 50 Hz
Natężenie - 301 A
Moc zainstalowana - 155 kW
Waga - 34,7 t

STAN LICZNIKA

nie ustalono

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

OPIS DZIAŁANIA

Chen Hsong JM 800-C3-SVP/2 to wielkogabarytowa, przemysłowa wtryskarka hydrauliczna z energooszczędnym napędem serwo. Posiada siłę zwarcia 800 ton oraz dużą przestrzeń roboczą , co kwalifikuje ją do produkcji wielkowymiarowych oraz grubościennych detali z tworzyw sztucznych (termoplastów).
Ze względu na wysoką pojemność wtrysku oraz system dynamicznego serwonapędu SVP/2, maszyna znajduje zastosowanie w następujących branżach:

1. Przemysł motoryzacyjny (Automotive)

Elementy zewnętrzne i wewnętrzne: Zderzaki, osłony pod silnik, nadkola, panele drzwiowe, obudowy akumulatorów oraz korpusy deski rozdzielczej.
Elementy techniczne: Obudowy filtrów powietrza i skrzynek bezpieczników.

2. Sprzęt AGD i RTV
Duże obudowy urządzeń: Obudowy klimatyzatorów, pralek, zmywarek, lodówek oraz tylne ramy i obudowy telewizorów.
Komponenty wewnętrzne: Bębny zewnętrzne, bazy konstrukcyjne i szuflady.

3. Logistyka, magazynowanie i opakowania przemysłowe
Pojemniki i transport: Skrzynki do przewozu żywności i napojów, pojemniki warsztatowe, skrzyniopalety, wiadra przemysłowe oraz lekkie palety z tworzywa.

4. Artykuły gospodarstwa domowego i meble
Meble z tworzyw: Krzesła ogrodowe, blaty stolików, korpusy foteli.
Gospodarstwo domowe: Duże kosze na bieliznę, pojemniki na odpady oraz miski i miednice o dużej pojemności.

5. Budownictwo i infrastruktura
Elementy instalacyjne: Studzienki kanalizacyjne, włazy, puszki rozdzielcze, obudowy liczników elektrycznych i gazowych oraz kształtki hydrauliczne o dużych średnicach.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Numer umowy: 907097-ST-0
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice

Data oględzin 2026-07-27

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono maszynę niekompletną, uszkodzoną w wyniku pożaru.
Wizualny stan techniczny maszyny – niedostateczny.
Do maszyny nie przedstawiono dokumentacji technicznej.

Agregat wtryskowy - spalony.
Instalacja elektryczna - spalona.


Stwierdzono brak obudowy głównej maszyny.
Rama ze śladami miejscowego przegrzania materiału.

Brak możliwości ustalenia przebiegu.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności przedmiotu przez wyspecjalizowany serwis.

ZDJĘCIA


SAM_3756.jpg


SAM_3757.jpg



SAM_3758.jpg


SAM_3759.jpg


SAM_3760.jpg


SAM_3761.jpg


SAM_3762.jpg



SAM_3763.jpg


SAM_3766.jpg


SAM_3767.jpg



SAM_3768.jpg



SAM_3769.jpg



SAM_3765.jpg


SAM_3771.jpg


SAM_3772.jpg







SAM_3773.jpg

SAM_3774.jpg

SAM_3775.jpg



SAM_3776.jpg



SAM_3777.jpg



SAM_3778.jpg



SAM_3779.jpg



SAM_3781.jpg




SAM_3780.jpg



SAM_3782.jpg



SAM_3784.jpg



SAM_3783.jpg



SAM_3785.jpg



SAM_3786.jpg



SAM_3787.jpg



SAM_3788.jpg


SAM_3790.jpg


SAM_3789.jpg


SAM_3791.jpg


SAM_3793.jpg


SAM_3792.jpg


SAM_3794.jpg


SAM_3796.jpg


SAM_3797.jpg


SAM_3795.jpg



SAM_3798.jpg



SAM_3800.jpg







SAM_3799.jpg

SAM_3801.jpg

SAM_3802.jpg



SAM_3804.jpg



SAM_3805.jpg