Numer wyceny	**367**
Data wyceny	**29.10.2026**
Wycena na dzień	**29.10.2026**
Numer licencji / użytkownik	**20342 / Autovista Polska sp. z o.o.**

DANE POJAZDU - kod EC 0064058

Numer rejestracyjny / numer VIN	PZ698JJ / VF7YBAMFB11954504
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	24.05.2011 / 185
Rok produkcji	2011
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	432 147 / Podany
Lakier	----
Liczba właścicieli	2
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE

Marka	CITROEN
Model	Jumper 33 HDi Euro 4 2198ccm - 100KM 3.3t 06-12
Typ	Jumper 33 HDi L2H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	1.07.2006 - 30.09.2012
Pojemność silnika (ccm)	2198
Moc kW / KM	74 / 100
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 5
Dopuszczalna masa całkowita	3 300
Masa własna / ładowność	1 910 / 1 390
Rozstaw osi 1 / 2	3 450 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS + BAS + EBD
- Airbag kierowcy
- Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszklone
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszklone
- El. podnoszenie szyb, przód
- Gniazdo 12V
- Immobilizer
- Instalacja radiowa
- Komputer pokładowy
- Mech. regulacja położenia kierownicy
- Obrotomierz
- Półka przednia podsufitowa
- Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości
- Siedzenie pasażera dwumiejscowe
- Trzecie światło stop
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny z pilotem
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej
- Zawieszenie wzmocnione

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ — Sprzedaż

- Sprzedaż wymuszona
- Uszkodzenie szyby czołowej
- Uszkodzenie obudowy lusterka lewego
- Uszkodzenie lampy kierunkowskazu
- Konieczne naprawy blacharsko lakiernicze
- Zdemontowane elementy silnika (-10%)
- Ponadnormatywne wyeksploatowanie wnętrza poj

OPONY — Sprzedaż

Oś 1, Opona 1 (lewa), Inne, 225/70 R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), Inne, 225/70 R15 2624

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), Continental, 225/70 R15 3720

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), Continental, 225/70 R15 3620

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Wartość pojazdu przyjęta na bazie notowań aukcyjnych.

System wyceny wartości pojazdów Eurotax v20260920, nr wyceny 367

Objaśnienia:

*	*wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
V	*pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
G	*bezpłatna opcja wyposażenia*
A	*Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
P	*Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

System wyceny wartości pojazdów Eurotax v20260920, nr wyceny 367



1. Identyfikacja pojazdu

Parametr	Ustalenie
Marka / model	CITROEN / JUMPER 33 L2H2 100
Wersja / odmiana	Jumper 33 HDi L2H2
Numer rejestracyjny	PZ698JJ
VIN	VF7YBAMFB11954504
Rok produkcji	2011
Pierwsza rejestracja	24.05.2011
Rodzaj pojazdu / zabudowa	samochód ciężarowy / van
Liczba miejsc	3
DMC / masa własna [kg]	3 300 / 1 910
Paliwo	olej napędowy
Pojemność [cm³] / moc [kW]	2 198 / 74
Skrzynia / napęd	manualna 5-biegowa / brak danych
Data oględzin / data wyceny	29.10.2026 / 29.10.2026
Wskazanie drogomierza / data odczytu	432 147 / 29.10.2026

2. Dokumentacja pojazdu i zakres oględzin

Zakres	Ustalenie
Dokumenty	Okazano dowód rejestracyjny. CEPiK i wycena Eurotax dostępne do identyfikacji danych pojazdu.
Kluczyki	Okazano kluczyk pojazdu.
Narzędzia / wyposażenie bezpieczeństwa	Stwierdzono podnośnik i narzędzia oraz trójkąt ostrzegawczy. Nie stwierdzono koła zapasowego, gaśnicy i zestawu naprawczego.
Warunki oględzin / dostęp	Oględziny stacjonarne; dostęp do nadwozia, wnętrza, komory silnika, podwozia i przestrzeni ładunkowej.
Zakres wykonanych czynności	Wykonano oględziny wizualne, odczyt wskazania drogomierza, ocenę stanu ogumienia, pomiary powłoki lakierowej oraz weryfikację dokumentów. Nie potwierdzono uruchomienia silnika, diagnostyki ani jazdy drogowej.

3. Ogumienie i pomiar lakieru

Ogumienie

Koło	Producent / model	Rozmiar / indeksy	Sezon / DOT	Bieżnik [mm]	Stan / uwagi
Przednie lewe	Inne / Sailun Commercio 4 Season	225/70 R15 112C	wielosezonowe / 0000	3,9	Zużycie podwyższone.
Przednie prawe	Inne / Sailun Commercio 4 Season	225/70 R15 112S	wielosezonowe / 2624	2,2	Zużycie podwyższone.
Tylne lewe	Continental / nazwa handlowa nieczytelna	225/70 R15 112R	letnie / 3720	4,4	-
Tylne prawe	Continental / nazwa handlowa nieczytelna	225/70 R15 112R	letnie / 3620	4,6	-

Pomiar powłoki lakierowej

Element / zakres badania	Wynik [µm]	Uwagi
Pokrywa przednia	0-150	Norma.
Błotnik przedni lewy	0-150	Norma.
Błotnik przedni prawy	0-150	Norma.
Drzwi przednie lewe	0-150	Norma.
Drzwi przednie prawe	0-150	Norma.
Drzwi tylne lewe	0-150	Norma.
Drzwi tylne prawe	1000-2000	Lakierowanie naprawcze.
Błotnik tylny lewy	0-150	Norma.
Błotnik tylny prawy	1000-2000	Lakierowanie naprawcze.
Pokrywa tylna / klapa	0-150	Norma.
Dach	0-150	Norma.
Słupek przedni lewy	0-150	Norma.
Słupek przedni prawy	0-150	Norma.
Słupek środkowy lewy	0-150	Norma.
Słupek środkowy prawy	0-150	Norma.
Próg lewy	0-150	Norma.
Próg prawy	1000-2000	Lakierowanie naprawcze.
Zderzak przedni	-	-
Zderzak tylny	-	-

4. Historia rejestracji i badań

Data	Zdarzenie / badanie	Odczyt / uwagi
24.05.2011	Pierwsza rejestracja w Polsce	-
11.03.2024	Odczyt wymienionego licznika	131 km; data wymiany licznika 08.03.2024.
12.05.2025	Okresowe badanie techniczne	Wynik negatywny; 17 604 km.
13.05.2025	Badanie techniczne po ponownym sprawdzeniu usterek	Wynik pozytywny; 17 620 km.
11.05.2026	Okresowe badanie techniczne	Wynik pozytywny; 42 226 km.

5. Historia szkodowa

Brak danych o historii szkodowej w przekazanych źródłach.

6. Wyposażenie pojazdu

Element / system	Obecność / konfiguracja	Sprawdzone działanie
ABS	Obecny.	-
Podłokietnik przedni	Obecny.	-
Wspomaganie kierownicy	Wyposażenie odnotowane.	-
Zamek centralny	Wyposażenie odnotowane.	-
Szyby przednie sterowane elektrycznie	Wyposażenie odnotowane.	-
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	Wyposażenie odnotowane.	-
Koło dojazdowe / koło zapasowe	Koło widoczne w przestrzeni ładunkowej.	-

7. Stan mechaniczny i opis stanu technicznego

Nadwozie i elementy zewnętrzne

Stwierdzono rozległe uszkodzenia powłoki pokrywy silnika, korozję i odpryski na dachu, korozję błotnika przedniego prawego, uszkodzenia tylnych partii nadwozia oraz korozję progów, w tym zaawansowaną po stronie prawej.

Wnętrze i przestrzeń ładunkowa

Stwierdzono zabrudzenia i zużycie tapicerki foteli, przetarcia kierownicy i dźwigni zmiany biegów, uszkodzenie schowka, zarysowania panelu drzwi przednich lewych oraz uszkodzenie wykładziny podłogowej przy podstawie fotela. W przestrzeni ładunkowej znajdują się zdemontowane elementy układu dolotowego.

Koła i ogumienie

Pomiar bieżnika kół przednich 3,9 mm i 2,2 mm, tylnych 4,4 mm i 4,6 mm. Opony przednie wykazują podwyższone zużycie.

Silnik i układ napędowy

W komorze silnika stwierdzono zdemontowane elementy układu dolotowego. Akumulator zdemontowany. Nie potwierdzono uruchomienia silnika.

Zawieszenie i układ kierowniczy

Nie stwierdzono nieprawidłowości w sprawdzonym zakresie zawieszenia przedniego i tylnego, amortyzatorów oraz hamulca ręcznego.

Układ hamulcowy

Nie stwierdzono nieprawidłowości w sprawdzonym zakresie hamulców przednich i tylnych.

Instalacja elektryczna / komunikaty

Stwierdzono nieprawidłowości w sprawdzonym zakresie instalacji elektrycznej, oświetlenia, wycieraczek i klaksonu. Na zestawie wskaźników widoczne jest wskazanie 50 522 km; stan kontrolek przy nieustalonym stanie pracy silnika nie pozwala na potwierdzenie usterki.

8. Jazda próbna i wykonane próby

Czynność	Wykonanie / zakres	Wynik / ograniczenie
Próba statyczna / uruchomienie	-	-
Próba ruchowa / manewrowa	-	-
Jazda drogowa	-	Nie przeprowadzono jazdy próbnej.
Diagnostyka	-	-
Demontaż	-	-

9. Zestawienie uszkodzeń i uwag

ID	Element / lokalizacja	Rodzaj	Opis / zakres	Zdjęcia
U1	Pokrywa silnika	Uszkodzenie powłoki / korozja	Rozległe złuszczenie powłoki lakierowej i miejscowe ogniska korozji w części przedniej oraz lewej.	U1.1, U1.2
U2	Dach	Korozja / odpryski	Korozja i liczne odpryski powłoki przy przedniej oraz górnej tylnej krawędzi dachu.	U2.1, U2.2, U2.3, U2.4, U2.5, U2.6, U2.7, U2.8
U3	Błotnik przedni prawy	Korozja	Korozja dolnej tylnej części przy styku ze zderzakiem.	U3.1, U3.2
U4	Błotnik tylny lewy	Wgniecenia / zarysowania	Dwa miejscowe wgniecenia oraz zarysowania poszycia w środkowej części.	U4.1, U4.2
U5	Błotnik tylny prawy	Korozja	Korozja przy listwie bocznej oraz pionowy ślad korozji w tylnej części poszycia.	U5.1, U5.2, U5.3
U6	Próg lewy	Korozja	Korozja dolnej krawędzi oraz stopnia wejściowego na znacznej długości.	U6.1, U6.2, U6.3, U6.4, U6.5, U6.6
U7	Próg prawy	Korozja / perforacja	Zaawansowana korozja progu z perforacją i ubytkami materiału w części środkowej i tylnej.	U7.1, U7.2, U7.3, U7.4, U7.5, U7.6, U7.7, U7.8, U7.9
U8	Drzwi tylne prawe	Zarysowania / odprysk	Miejscowe zarysowania poszycia oraz drobny odprysk powłoki.	U8.1, U8.2, U8.3, U8.4
U9	Drzwi tylne	Wgniecenia / odpryski	Wgniecenia, punktowe odpryski i zarysowania, głównie w prawej części skrzydeł tylnych.	U9.1, U9.2, U9.3, U9.4, U9.5, U9.6, U9.7, U9.8
U10	Lusterko lewe	Zarysowania / otarcia	Zarysowania i otarcia obudowy lusterka.	U10.1, U10.2
U11	Lusterko prawe	Zarysowania	Zarysowania obudowy lusterka.	U11.1, U11.2
U12	Reflektory przednie	Zmatowienie	Zmatowienie kloszy lewego i prawego reflektora.	U12.1, U12.2, U12.3, U12.4
U13	Zderzak przedni	Zarysowania / otarcia	Otarcia i zarysowania powierzchni z tworzywa na narożnikach.	U13.1, U13.2, U13.3, U13.4
U14	Fotel pasażera	Uszkodzenie tapicerki / zabrudzenie	Rozdarcie oparcia oraz miejscowe zabrudzenia i punktowe uszkodzenie tapicerki siedziska.	U14.1, U14.2, U14.3, U14.4
U15	Fotel kierowcy / kierownica / dźwignia zmiany biegów	Zużycie eksploatacyjne	Przetarcia i zabrudzenia fotela kierowcy oraz ślady zużycia kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów.	U15.1, U15.2, U15.3, U15.4, U15.5, U15.6
U16	Wykładzina podłogowa przy podstawie fotela	Uszkodzenie mechaniczne / korozja	Uszkodzenie wykładziny oraz korozja przy mocowaniu podstawy fotela.	U16.1, U16.2

ID	Element / lokalizacja	Rodzaj	Opis / zakres	Zdjęcia
U17	Schowek / panel drzwi przednich lewych	Uszkodzenie mechaniczne / zarysowania	Uszkodzenie zawiasu pokrywy schowka oraz zarysowania panelu drzwi przednich lewych.	U17.1, U17.2, U17.3, U17.4
U18	Komora silnika / układ dolotowy	Braki elementów	Zdemontowane elementy układu dolotowego; część elementów znajduje się w przestrzeni ładunkowej.	F13, U18.2, U18.3
U19	Tunel środkowy / akumulator	Brak elementu	Brak akumulatora.	U19.1
U20	Słupek A lewy przy szybie czołowej	Uszkodzenie powłoki	Miejscowe uszkodzenie powłoki lakierowej przy obrzeżu szyby czołowej.	U20.1, U20.2, U20.3, U20.4

10. Zdjęcia podstawowe F



F1. Przekątna przednia prawa



F2. Widok z przodu.

10. Zdjęcia podstawowe F



F3. Przekątna przednia lewa.



F4. Prawa strona, część przednia.

10. Zdjęcia podstawowe F



F5. Prawa strona, część tylna.



F6. Przekątna tylna prawa.

10. Zdjęcia podstawowe F



F7. Widok z tyłu.



F8. Przekątna tylna lewa.

10. Zdjęcia podstawowe F



F9. Lewa strona, część tylna.



F10. Lewa strona, część przednia.

10. Zdjęcia podstawowe F



F11. Widok wnętrza po otwarciu lewych drzwi przednich.



F12. Przestrzeń ładunkowa.

10. Zdjęcia podstawowe F



F13. Komora silnika.



F14. Podwozie przednie.

10. Zdjęcia podstawowe F



F15. Podwozie tylne.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U1.1. Pokrywa silnika: rozległe złuszczenie powłoki.



U1.2. Pokrywa silnika: złuszczenie powłoki w części lewej.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.1. Dach: korozja i odpryski przy przedniej krawędzi.



U2.2. Dach: korozja i odpryski przy przedniej krawędzi.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.3. Dach: uszkodzenie powłoki przy przedniej krawędzi.



U2.4. Dach: miejscowe ubytki powłoki po lewej stronie.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.5. Dach: odpryski przy lampie stop.



U2.6. Dach: korozja i odpryski przy górnej krawędzi tyłu.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.7. Dach: miejscowe uszkodzenie powłoki.



U2.8. Dach: widok ogólny uszkodzeń powłoki.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U3.1. Błotnik przedni prawy: korozja dolnej tylnej części.



U3.2. Błotnik przedni prawy: korozja dolnej tylnej części.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U4.1. Błotnik tylny lewy: zarysowania i wgniecenia poszycia.



U4.2. Błotnik tylny lewy: miejscowe wgniecenia pod listwą.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U5.1. Błotnik tylny prawy: pionowy ślad korozji.



U5.2. Błotnik tylny prawy: korozja przy listwie bocznej.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U5.3. Błotnik tylny prawy: korozja przy listwie bocznej.



U6.1. Próg lewy: korozja dolnej krawędzi.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U6.2. Próg lewy: korozja przy części przedniej.



U6.3. Próg lewy: korozja przy stopniu wejściowym.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U6.4. Próg lewy: korozja części środkowej.



U6.5. Próg lewy: korozja przy tylnej części.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U6.6. Próg lewy: korozja dolnej krawędzi poszycia.



U7.1. Próg prawy: korozja przy części przedniej.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U7.2. Próg prawy: korozja dolnej krawędzi.



U7.3. Próg prawy: korozja dolnej krawędzi.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U7.4. Próg prawy: korozja przy nadkolu tylnym.



U7.5. Próg prawy: korozja przy stopniu.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U7.6. Próg prawy: zaawansowana korozja przy tylnym nadkolu.



U7.7. Próg prawy: zaawansowana korozja części środkowej.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U7.8. Próg prawy: perforacja korozyjna.



U7.9. Próg prawy: perforacja korozyjna przy słupku.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U8.1. Drzwi tylne prawe: miejscowy odprysk i zarysowania.



U8.2. Drzwi tylne prawe: zarysowania poszycia.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U8.3. Drzwi tylne prawe: zarysowania przy uchwycie.



U8.4. Drzwi tylne prawe: widok uszkodzeń poszycia.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U9.1. Drzwi tylne: wgniecenie i odpryski w prawej części.



U9.2. Drzwi tylne: zarysowania i uszkodzenia przy zawiasie.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U9.3. Drzwi tylne: punktowe wgniecenie w części środkowej.



U9.4. Drzwi tylne: uszkodzenie przy uchwycie i oznaczeniu modelu.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U9.5. Drzwi tylne: ślad uszkodzenia na złączu skrzydeł.



U9.6. Drzwi tylne: wgniecenie prawej części przy lampie.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U9.7. Drzwi tylne: górna prawa część z wgnieceniem.



U9.8. Drzwi tylne: dolna prawa część z uszkodzeniem.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U10.1. Lusterko lewe: otarcia obudowy.



U10.2. Lusterko lewe: otarcie dolnej części obudowy.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U11.1. Lusterko prawe: zarysowania obudowy.



U11.2. Lusterko prawe: zarysowania obudowy.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U12.1. Reflektor przedni lewy: zmatowienie klosza.



U12.2. Reflektor przedni lewy: zmatowienie klosza.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U12.3. Reflektor przedni prawy: zmatowienie klosza.



U12.4. Reflektor przedni prawy: zmatowienie klosza.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U13.1. Zderzak przedni: otarcia prawego narożnika.



U13.2. Zderzak przedni: widok lewego narożnika.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U13.3. Zderzak przedni: zarysowania powierzchni prawej.



U13.4. Zderzak przedni: otarcia lewego narożnika.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U14.1. Fotel pasażera: punktowe uszkodzenie tapicerki.



U14.2. Fotel pasażera: zabrudzenie siedziska.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U14.3. Fotel pasażera: zabrudzenie siedziska.



U14.4. Fotel pasażera: rozdarcie oparcia.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U15.1. Fotel kierowcy: przetarcia i zabrudzenia siedziska.



U15.2. Fotel kierowcy: przetarcia i zabrudzenia siedziska.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U15.3. Kierownica: ślady zużycia wieńca.



U15.4. Kierownica: ślady zużycia powierzchni.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U15.5. Kierownica: miejscowe przetarcia wieńca.



U15.6. Dźwignia zmiany biegów: ślady zużycia gałki.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U16.1. Wykładzina podłogowa: korozja i uszkodzenie przy podstawie fotela.



U16.2. Wykładzina podłogowa: korozja i uszkodzenie przy podstawie fotela.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U17.1. Schowek: uszkodzony zawias pokrywy.



U17.2. Schowek: uszkodzenie mechaniczne zawiasu.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U17.3. Panel drzwi przednich lewych: zarysowania i zabrudzenia.



U17.4. Panel drzwi przednich lewych: zarysowania górnej części.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U18.2. Komora silnika: zdemontowane elementy układu dolotowego.



U18.3. Przestrzeń ładunkowa: zdemontowane elementy układu dolotowego.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U19.1. Tunel środkowy: brak akumulatora.



U20.1. Słupek A lewy przy szybie czołowej: uszkodzenie powłoki.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U20.2. Słupek A lewy przy szybie czołowej: uszkodzenie powłoki.



U20.3. Słupek A lewy przy szybie czołowej: uszkodzenie powłoki.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U20.4. Słupek A lewy przy szybie czołowej: widok ogólny.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z1. Zestaw wskaźników: odczyt 50 522 km.



Z2. Deska rozdzielcza i kabina.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z3. Kokpit środkowy.



Z4. Konsola środkowa z ekranem.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z5. Numer VIN.



Z6. Tabliczka znamionowa.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z7. Dowód rejestracyjny i kluczyki.



Z8. Dokument tożsamości.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z9. Dach: widok ogólny poszycia.



Z10. Tabliczka w komorze silnika.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z11. Koło zapasowe i elementy wyposażenia w przestrzeni ładunkowej.

13. Galeria P - pozostała dokumentacja



P1. Lewe drzwi boczne i przestrzeń ładunkowa.



P2. Widok tylnej części kabiny.

14. Podsumowanie

Raport przedstawia stan techniczny pojazdu na dzień oględzin, w zakresie opisanym w opracowaniu. Szczegółowe ustalenia zawarto w części opisowej, zestawieniach i dokumentacji fotograficznej.

Stwierdzono rozległe uszkodzenia powłoki pokrywy silnika oraz korozję i odpryski dachu.

Stwierdzono korozję progów po obu stronach nadwozia, z zaawansowaną perforacją po stronie prawej, a także uszkodzenia tylnych partii nadwozia.

Stwierdzono zdemontowane elementy układu dolotowego, brak akumulatora, zużycie wnętrza oraz uszkodzenie wykładziny podłogowej przy podstawie fotela.

Firma wykonująca: Zaufaj Rzeczoznawcy Sp. z o.o.

Data opracowania: 29.10.2026