RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

Opinia numer: 8482/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/15

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] X-2026

Marka: Drival
Model: 3500-2
Wersja:
Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna*

Rok produkcji: 2025
Nr rejestracyjny: NO412CU
VIN: SU9227523SDDL1007

Data pierwszej rejestracji	2025/07/18
Data ważności badania technicznego	2028/07/18
Data oględzin	2026/10/02
Miejsce oględzin	ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Okres eksploatacji pojazdu (25/07/18-26/10/15)	15 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Zabudowa gastronomiczna: sklep/bar
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szaro-biały
Dop. masa całk. / Masa własna	2700 kg / 1200 kg
Rodzaj przyczepy	kontenerowa
Usytuowanie osi	centralne
Długość / Szerokość / Wysokość	5600 mm / 2550 mm / 3000 mm

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna
2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 8482/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/15

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] X-2026

Marka: Drival — Rok produkcji: 2025
Model: 3500-2
Wersja: — Nr rejestracyjny: NO412CU
Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna* — VIN: SU9227523SDDL1007

Data pierwszej rejestracji	2025/07/18
Data ważności badania technicznego	2028/07/18
Data oględzin	2026/10/02
Miejsce oględzin	ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Okres eksploatacji pojazdu (25/07/18-26/10/15)	15 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Zabudowa gastronomiczna: sklep/bar
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szaro-biały
Dop. masa całk. / Masa własna	2700 kg / 1200 kg
Rodzaj przyczepy	kontenerowa

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Chłodziarka
2	+Dyszel z hamulcem najazdowym
3	+Grafika zewnętrzna w płytach HPL i Dibond
4	+Instalacja elektryczna
5	+Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna
6	+Instalacja wodna
7	+Kamery z zasilaczem
8	+Ociekacze okienne
9	+Okap gastronomiczny
10	+Osie bezobsługowe ALKO
11	+Osłony podwozia w obudowie Dibond
12	+Oświetlenie LED wewnątrz przyczepy
13	+Otwór handlowy ze specjalnym zawiasem zapobiegającym zaciekaniu wody do środka przyczepy i otwierany na siłownikach
14	+Podajnik do ręczników papierowych
15	+Podajnik mydła
16	+Podgrzewacz wody
17	+Przełącznik nożny do zasilania wody
18	+Puszka zabezpieczająca wtyk zewnętrzny
19	+Regulator do wentylatora x3
20	+Sejf zamontowany w szafce na stałę
21	+Szafa mroźnicza
22	+Światła obrysowe
23	+Wsporniki poziomujące przyczepę
24	+Wykładzina przemysłowa o podwyższonej ścieralności
25	+Wzmocnione ściany boczne do zabudowy
26	+Zabudowa meblowa wewnątrz przyczepy
27	+Zamrażarka skrzyniowa
28	+Zderzak tylny, na którym mocowane są lampy i tablica rejestracyjna
29	+Zlew wbudowany w szafce ze stali nierdzewnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*SECURITY 195/55 R10C 98/96N	TR603	4,0	60
Przednie prawe:	*Wanda 195/55 R10C 98/96P	WR301 TRAIL RUNNER	5,0	43
Tylne lewe:	*Wanda 195/55 R10C 98/96P	WR301 TRAIL RUNNER	5,0	43
Tylne prawe:	*Wanda 195/55 R10C 98/96P	WR301 TRAIL RUNNER	5,0	43

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy ramy, błotniki, pokrywy, itp.)

Poszycie ściany bocznej z L str. przyczepy posiada punktowo popękany lakier o średnicy ok. 3 [cm] w środkowej części (155-160)

Szyba plastikowa wnęki okiennej jest popękana (zdj. 90 ,91, 117, 118)

Drzwi wejściowe posiadają ślady zaschniętego kleju od zewnętrznej strony (zdj. 124, 125)

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ hamulcowy itp.)

Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (oświetlenie itp.)

Zawias zamrażarki jest uszkodzony (zdj. 119, 120)

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

UWAGI

Wyposażenie standardowe przyczepy zostało ustalone na podstawie specyfikacji uzyskanej od zleceniodawcy i może różnić się ze stanem faktycznym

Urządzenia elektryczne znajdujące się wewnątrz przyczepy nie zostały zweryfikowane podczas pracy

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny)

Drogą elektroniczną przysłano skan dowodu rejestracyjnego

Podczas oględzin okazano instrukcję obsługi od niektórych urządzeń elektrycznych znajdujących się wewnątrz przyczepy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 8482/BK/10/2026 z dnia: 2026/10/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [P] X-2026

Marka: Drival Rok produkcji: 2025

Model: 3500-2

Wersja: Nr rejestracyjny: NO412CU

Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna*



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63




Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89




Foto 90




Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126



Foto 127




Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155



Foto 156



Foto 157



Foto 158



Foto 159




Foto 160



Foto 161



Foto 162



Foto 163



Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171




Foto 172




Foto 173




Foto 174



Foto 175




Foto 176