SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P20033
Numer zlecenia	Z18353/603747-LN-0
Data zlecenia	2026-11-10 08:40:54
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	MEYER
Model	EX12
Numer seryjny	JYSBET042EX12
Rok produkcji	2025
Producent	MEYER

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Ciężar - 1200 kg
Chłodzenie - Cieczą
Gąsienica - gumowa
Olej silnikowy - 10W40, 15W40
Producent silnika - Yanmar
Producent silnika - Yanmar
Typ paliwa - Olej napędowy
Typ silnika - trzycylindrowy silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą
Moc - 10.3 kW
Całkowita długość - 2796.48 mm
Długość toru - 1282 mm
Głębokość kopania lemiesza - 255 mm
Maksymalna głębokość kopania - 2000 mm
Maksymalny zasięg - 3017.16 mm
Min. promień obrotu - 1292 mm
Prześwit - 377.5 mm
Szerokość gąsienic - 161.12 mm
Szerokość podwozia - 960 mm
Wysokość - 1155 mm
Wysokość podnoszenia - 1919 mm
Wysokość podnoszenia lemiesza - 347 mm
Wysokość wyrzutu - 1919.82 mm

STAN LICZNIKA

203 mth

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

WYPOSAŻENIE

- łyżka kopiąca
- zadaszenie miejsca operatora

OPIS DZIAŁANIA

Meyer EX12 to lekka minikoparka gąsienicowa, stworzona przede wszystkim do precyzyjnych prac ziemnych w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, gdzie większy sprzęt budowlany nie jest w stanie wjechać lub mógłby uszkodzić nawierzchnię.

Główne obszary zastosowania:
Prace instalacyjne i przyłącza: Wykopy liniowe pod instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne (światłowody) oraz systemy nawadniania ogrodów.

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu: Korytowanie pod ścieżki i podjazdy, niwelacja terenu (skarpowanie), wykopy pod oczka wodne, baseny, fundamenty altan, pergol oraz dołki pod nasadzenia drzew i krzewów.

Budownictwo jednorodzinne i remonty: Wykopy pod ławy fundamentowe małych obiektów (garaże, budynki gospodarcze), drenaże opaskowe wokół domów, izolacje fundamentów oraz wykopy pod szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Prace wewnątrz budynków i na terenach zurbanizowanych: Dzięki kompaktowym wymiarom (często z możliwością zsunięcia gąsienic i demontażu daszku) maszyna przejeżdża przez standardowe bramy, furtki czy drzwi hal, sprawdzając się przy pogłębianiu piwnic, pracach rozbiórkowych wewnątrz obiektów (z młotem wyburzeniowym) oraz robotach brukarskich na wąskich posesjach.

Prace komunalne i rolnicze: Czyszczenie i pogłębianie rowów melioracyjnych, konserwacja poboczy, prace porządkowe w gospodarstwach rolnych oraz sadowniczych.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice

Data oględzin 2026-11-12

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono maszynę kompletną.
Wizualny stan techniczny maszyny – dobry.
Do maszyny nie przedstawiono dokumentacji technicznej.
Rok produkcji ustalono na podstawie trwale naniesionych oznaczeń na fabrycznej tabliczce znamionowej.

OPIS TECHNICZNY
Stanowisko operatora - stojące
Typ silnika – samoczynny
Osprzęt podstawowy - system obrotu ramienia roboczego niesprawny
Układy hydrauliczne (pompa, przewody, siłowniki) - kompletne
Powłoka lakierowa - koloru beżowego, drobne uszkodzenia eksploatacyjne
Wycieki płynów - nie stwierdzono
Sprawność i kompletność maszyny - system obrotu ramienia roboczego niesprawny
Naprawa i konserwacja maszyny - nie okazano
Dokumenty identyfikujące maszynę - nie okazano
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny - okazano
Próba działania zespołów bez obciążenia - dokonano

Podstawowe zespoły:

S I L N I K
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono, praca silnika w pełnym zakresie prędkości obrotowej nie budzi zastrzeżeń.

P O D W O Z I E
Podzespoły podwozia kompletne bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

K A B I N A / N A D W O Z I E
Kabina koloru beżowego.

W Y P O S A Ż E N I E
Podstawowe wyposażenie maszyny - kompletne.

ZDJĘCIA



DSC07732.jpg



DSC07734.jpg



DSC07735.jpg


DSC07737.jpg


DSC07759.jpg


DSC07762.jpg


DSC07761.jpg



DSC07745.jpg


DSC07739.jpg


DSC07740.jpg



DSC07738.jpg


DSC07742.jpg



DSC07741.jpg



DSC07744.jpg


DSC07747.jpg


DSC07743.jpg


DSC07749.jpg


DSC07748.jpg


DSC07750.jpg


DSC07751.jpg


DSC07752.jpg



DSC07754.jpg


DSC07753.jpg




DSC07755.jpg


DSC07756.jpg


DSC07757.jpg


DSC07758.jpg


DSC07759.jpg


DSC07760.jpg


DSC07764.jpg


DSC07765.jpg


DSC07766.jpg


DSC07767.jpg


DSC07768.jpg


DSC07769.jpg


DSC07770.jpg