OP

Wycena numer: **123/12/2025/AP/K** z dnia: **2025-12-18**

Rzeczoznawca: inż. Krzysztof Chyziński
Zleceniodawca:
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki
Zadanie: Określenie wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj: Podnośnik koszowy przegubowo-teleskopowy
Producent: GENIE
Model/typ: Z-30/20N RJ
Nr seryjny: Z30NF-19089
Rok produkcji: 2017
Przebieg: 643 H



DANE TECHNICZNE

- Maksymalna wysokość robocza: 10.90 m
- Maksymalna wysokość platformy: 8.90 m
- Maksymalny zasięg boczny: 6.25 m
- Prześwit gruntowy: 0.15 m
- Długość w pozycji transportowej: 5.49 m
- Szerokość całkowita: 1.19 m
- Wysokość w pozycji transportowej: 2.00 m
- Masa własna urządzenia: ok. 6400 kg
- Wymiary platformy (kosza): 1.17 x 0.76 m
- Zakres obrotu wieży: 355°
- Zakres obrotu JIB: 160°
- Maksymalny udźwig kosza: 227 kg

- Źródło zasilania: Akumulatory trakcyjne 48 V DC
- Napęd: Elektryczny, 2WD
- Prędkość jazdy (schowany wysięgnik): 4.8 km/h
- Prędkość jazdy (podniesiony wysięgnik): 1.0 km/h
- Zdolność pokonywania wzniesień: 30%
- Minimalny promień skrętu (wewnętrzny/ zewnętrzny): 1.30 m / 3.35 m
- Typ wysięgnika: Teleskopowy, przegubowy

*Powyższe informacje o wyposażeniu przedmiotu wyceny pochodzą ze strony producenta i dotyczą przedmiotu nowego. Nie stanowią one potwierdzenia stanu ani kompletności przedmiotu wyceny.

ZASTOSOWANIE

Podstawowe zastosowanie to bezpieczne podnoszenie operatorów i narzędzi do wykonywania prac na wysokości. Podnośnik koszowy Genie Z-30/20N RJ jest idealny do zadań wymagających pokonywania przeszkód oraz operowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Ze względu na napęd elektryczny urządzenie to jest przeznaczone głównie do użytku wewnątrz budynków takich jak magazyny, hale sportowe i centra logistyczne. Służy do prac konserwacyjnych, instalacyjnych, elektrycznych oraz malarskich, zapewniając szybki dostęp do konstrukcji i sufitów. Jest to niezastąpione narzędzie dla ekip serwisowych prowadzących inspekcje i naprawy na znacznych wysokościach.

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Widoczne typowe ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, licznych zarysowań, otarć oraz ognisk korozji. Na ogumieniu widoczne rozerwania, pęknięcia oraz nacięcia. Brak obudowy kluczyka. Przeprowadzono próbę ruchową w ograniczonym zakresie, wynikającym z warunków okazania. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia, urządzenie funkcjonuje prawidłowo. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem. Brak widocznych wycieków z układu hydraulicznego. Do oględzin okazano 1 kluczyki do stacyjki, dokumentację UDT, oraz instrukcję obsługi. Na urządzeniu widoczna naklejka z terminem badania UDT do 11/2026. Szczegółowy stan techniczny przedstawiono w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.

- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25




Zdjęcie 26



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 29


DZIENNIK KONSERWACJI
URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
NUMER EWIDENCYJNY UDT
Genie
Instrukcja obsługi