SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Numer przedmiotu	P19204
Numer zlecenia	Z17536/374040-OF-0
Data zlecenia	2026-06-25 11:06:16
Języki raportu	PL
Osoba zlecajaca	Michał Krześniak
Firma	Auto-Przetarg Paweł Owczarek
Rzeczoznawca	Andrzej Walewski
Telefon	

PRZEDMIOT ZLECENIA

DANE PRZEDMIOTU

DANE PODSTAWOWE

Marka	LINDE
Model	E50L-01/600
Numer seryjny	H2X388V01186
Rok produkcji	2019
Producent	LINDE MATERIAL HANDLING, Niemcy

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Masa własna - 6455 kg
Maks. udźwig - 5000 kg
Wysokość podnoszenia - 3920 mm
Masa baterii - 2070-2287 kg
Napięcie baterii - 80 V
Moc - 2 x 12,5 kW

STAN LICZNIKA

6375 mth

INFORMACJA O CE

Na fabrycznej tabliczce znamionowej

WYPOSAŻENIE

- kabina pełna
- widły 1500 mm
- prostownik intronic D80V/150A

OPIS DZIAŁANIA

Wózek widłowy przeznaczony do transportu oraz przeładunku towarów składowanych na paletach.

PODSTAWA OPINII

DANE PODSTAWOWE

- Numer umowy: 374040-OF-0
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT .
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny podano w oparciu o oferty na używane maszyny podobne.
- Dane techniczne, identyfikacyjne spisano z tabliczki znamionowej oraz z wyspecjalizowanych stron internetowych.

Miejsce oględzin	Auto Przetarg Paweł Owczarek, ul. Targowa 15, 99-420 Łyszkowice
Data oględzin	2026-06-26

OPIS STANU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNINCZY

Do oceny przedstawiono wózek widłowy w dobrym stanie technicznym, bez widocznych braków, sprawdzony w działaniu.
Wizualny stan techniczny maszyny – dobry.
Rok produkcji maszyny ustalono na 2019 na podstawie trwale naniesionych informacji na fabrycznej tabliczce znamionowej.

Opis techniczny:
Osprzęt podstawowy - bez widocznych braków,
Układ hydrauliczny - bez widocznych braków oraz wycieków,
Powłoka lakierowa - koloru pomarańczowego, z drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi
Sprawność i kompletność maszyny - nie budzi zastrzeżeń,
Wycieki płynów eksploatacyjnych - nie stwierdzono,
Naprawa i konserwacja maszyny - nie okazano,
Dokumenty identyfikujące maszynę - nie okazano,
Dokumenty dotyczące przebiegu maszyny - nie okazano,
Próba działania zespołów bez obciążenia - dokonano.

Podstawowe podzespoły:

Nadwozie
Nadwozie koloru pomarańczowego, ze śladami niewielkich uszkodzeń mechanicznych na powierzchni maszyny.

Stwierdzono n/w. uszkodzenia:
- tapicerka fotela operatora - pęknięta,
- rama kabiny - zarysowana,
- przeciwwaga - porysowana.

W Y P O S A Ż E N I E
Podstawowe wyposażenie wózka bez widocznych braków.

ZDJĘCIA


DSC09992.jpg


DSC09996.jpg


DSC09995.jpg


DSC09993.jpg



DSC00030.jpg



DSC00024.jpg


DSC00002.jpg


DSC00003.jpg


DSC00001.jpg



DSC00004.jpg



DSC00005.jpg


DSC00007.jpg



DSC00008.jpg


DSC00006.jpg


DSC00009.jpg


DSC00012.jpg


DSC00014.jpg


DSC00015.jpg


DSC00016.jpg



DSC00013.jpg


DSC00018.jpg


DSC00019.jpg


DSC00020.jpg


DSC00022.jpg



DSC00027.jpg


DSC00021.jpg


DSC00031.jpg



DSC00032.jpg


DSC00033.jpg


DSC00034.jpg


DSC00035.jpg


DSC00037.jpg


DSC00036.jpg


DSC00038.jpg


DSC00039.jpg


DSC00040.jpg


DSC00041.jpg



DSC09902.jpg


DSC09984.jpg


DSC09986.jpg


DSC09987.jpg


DSC09985.jpg


DSC09990.jpg



DSC09991.jpg